

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen KA FK1603 **FIN** TMAJD81BANJ370342

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.08.2023	Letzte Zulassung	22.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Trend Mild-Hybrid 2WD (EURO 6d)	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJD81BANJ370342
HSN / TSN	1349 / AFU	DAT Europa-Code®	013450750690002
DAT Marktindex	DE002 6424	Km-Stand abgelesen	41605
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	132
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / TG8	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Bewertung zum Stichtag 22.05.2026 (Besichtigung 22.05.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		36.680,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.149,54 EUR
Listenneupreis gesamt		37.829,54 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		21.484,26 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 46000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 41605 / -4395		
Laufleistungskorrektur	+	288,10 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	267,80 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		22.040,16 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	308,30 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		22.348,46 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	266,98 EUR
Zwischensumme I		22.081,48 EUR
Zwischensumme II		22.081,48 EUR
Reparaturkosten (mit 511,00 EUR MwSt.)	-	3.200,50 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.014,61 EUR MwSt.)	18.875,00 EUR	18.880,98 EUR
Handelsspanne (mit 395,90 EUR MwSt.)	2.480,00 EUR	2.479,57 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.618,71 EUR MwSt.)	16.395,00 EUR	16.401,41 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
83718	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI Mild-Hybrid	0,00*			0,00
35609	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	499,80*			134,04
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	649,74*			174,26
Summe Sonderausstattung		1.149,54			308,30 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Schlüsselcover verschrammt, erneuern (Bild 8, 9)	350	100	-350,00
2. Ehemaliges Fahrschulfahrzeug, zusätzliche Pedalerie und Schalter sowie Spiegel verbaut, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)	1.800	100	-1.800,00
3. Werbebeklebung entfernen, reinigen (Bild 17)	450	100	-450,00
4. Motorhaube mehrfach eingedellt, instandsetzen (Bild 18, 19)	550	60.09	-330,50
5. Dachholm rechts eingedellt, drücken (Bild 20)	90	100	-90,00
6. Dachholm links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 21)	180	100	-180,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.420		-3.200,50 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg hinten links leichte Kratzer,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Tür vorne links leichte Kratzer,
Stoßfänger hinten leichte Kratzer,
Verkleidung Kofferraum links leichte Kratzer,

Der Sachverständige
Michael Fuchs

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)




Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Schlüsselcover verschrammt




Bild 9 : Schlüsselcover verschrammt



Bild 10 : Ehemaliges Fahrschulfahrzeug, zusätzliche Pedalerie und Schalter sowie Spiegel verbaut



Bild 11 : Ehemaliges Fahrschulfahrzeug, zusätzliche Pedalerie und Schalter sowie Spiegel verbaut



Bild 12 : Ehemaliges Fahrschulfahrzeug, zusätzliche Pedalerie und Schalter sowie Spiegel verbaut



Bild 13 : Ehemaliges Fahrschulfahrzeug, zusätzliche Pedalerie und Schalter sowie Spiegel verbaut



Bild 14 : Ehemaliges Fahrschulfahrzeug, zusätzliche Pedalerie und Schalter sowie Spiegel verbaut




Bild 15 : Ehemaliges Fahrschulfahrzeug, zusätzliche Pedalerie und Schalter sowie Spiegel verbaut




Bild 16 : Ehemaliges Fahrschulfahrzeug, zusätzliche Pedalerie und Schalter sowie Spiegel verbaut



Bild 17 : Werbebeklebung entfernen




Bild 18 : Motorhaube mehrfach eingedellt




Bild 19 : Motorhaube mehrfach eingedellt



Bild 20 : Dachholm rechts eingedellt




Bild 21 : Dachholm links mehrfach eingedellt

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Fuchs
Tel. direkt 07215607-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

KA FK1603

FIN

TMAJD81BANJ370342

Vertragsnummer	22611087
Auftragsnummer	ELSRM004411
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	18.05.2026, telefonisch
Besichtigung	22.05.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 22.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.777,31 EUR	16.395,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.861,34 EUR	18.875,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 22.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.05.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Michael Fuchs bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 50 µm bis 117 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Stephan MAAG, Benzstr. 5, 76307 Karlsbad
Kennzeichen	KA FK1603
Tag der Erstzulassung	22.08.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	22.03.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 08 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Trend Mild-Hybrid 2WD (EURO 6d)
HSN / TSN	1349 / AFU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJD81BANJ370342
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Lackierung	TG8
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	41.605
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 104 V	Sava / All Weather	A / O	4 mm
rechts	235 / 55 R 18 104 V	Sava / All Weather	A / O	3 mm
2 links	235 / 55 R 18 104 V	Sava / All Weather	A / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 18 104 V	Sava / All Weather	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Doppelendrohr Auspuffanlage, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionsswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT), Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, LED-Grilldesign-Paket, LM-Felgen 7,5x18, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Mild-Hybrid, Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Motorhaubenisolierung, Navigations-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 235/55 R18 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne umklappbar mit

Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smart-Key, Smart-Sense-Plus-Paket, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung Akustikglas, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI Mild-Hybrid

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 7.171 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Schlüsselcover verschrammt, erneuern (Bild 8, 9); Ehemaliges Fahrschulfahrzeug, zusätzliche Pedalerie und Schalter sowie Spiegel verbaut, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); Werbebeklebung entfernen, reinigen (Bild 17); Motorhaube mehrfach eingedellt, instandsetzen (Bild 18, 19); Dachholm rechts eingedellt, drücken (Bild 20); Dachholm links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 21);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Türeinstieg hinten links leichte Kratzer, ; Frontscheibe leichte Steinschläge, ; Tür vorne links leichte Kratzer, ; Stoßfänger hinten leichte Kratzer, ; Verkleidung Kofferraum links leichte Kratzer, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Fuchs

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 132kW 48V Trend Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	KA -FK 1603	Fahrgestell-Nummer:	TMAJD81BANJ370342
Vertrags-Nummer:	22611087	Erstzulassung:	22.08.2023
Internes KZ:	15144240	Kilometer-Stand:	41605
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 132kW 48V Trend Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: Teal Blue Metallic

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 29.563,03

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Elektrische Heckklappe	420,17
Metallic-Lackierung	512,61
Stoff Schwarz	0,00
Teal Blue Metallic	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 30.495,81

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 36.290,01

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 36.290,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 132kW 48V Trend Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	132 / 180	Hubraum:	1598
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	152
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,700	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,400
Leergewicht (kg):	1538	zul. Gewicht (kg):	2065

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 22611087
Amtliches Kennzeichen: KA -FK 1603
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 132kW 48V Trend Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 22611087
Amtliches Kennzeichen: KA -FK 1603
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 132kW 48V Trend Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer