Volkswagen TRANSPORTER 2.0 TDI 150pk DSG L2H1 3200 Comfortline Executive+, jan-21



















Chassisnummer	**WV1ZZZ7HZMH024304**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**19-01-2021**
Eerste afgifte NL	**19-01-2021**
Europese typegoedkeuring	**e1*2007/46*0130*37**
Afgelezen tellerstand	**223.044 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**Diesel**
Cil / Motorinhoud	**4 / 1968**
Gewicht	**1941 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**110 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**340**
Laadruimte	
Laadvermogen	**1259**
Bijzonderheden RDW	

Accucapaciteit	
Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	**Onbekend**
Kleur	**Wit**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Airconditioning handbediend
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrische ramen voor
- Lat om lat betimmering / zijbeplating
- Navigatie
- Parkeersensoren achter
- Schuifdeur links
- Schuifdeur rechts
- Sidebars
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
- Tussenwand met ruit
- Verwarmde voorruit
- Vloerplaat

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achterklep
- Airco
- Armsteun voor
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. verst.
- Comfortstoel(en)
- ESD
- ESP
- Hill hold functie
- Lendesteunen (verstelb.)
- Multimedia-voorbereiding
- Passagiersairbag
- Start/stop systeem
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Vervolgbotsing preventie
- Zijschuifdeur rechts
- Zijwind assistent



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig


APK vervaldatum	**24-10-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**




Banden

Velggrootte	**16"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**5 mm**
Rechter voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**6 mm**
Linker achterwiel	**Continental**	**Zomerband**	**7 mm**
Rechter achterwiel	**Continental**	**Zomerband**	**7 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Interieur	Niet origineel
2   	Schuifdeur l	diverse schade (zie foto)
3   	Schuifdeur r	ontzet
4  	Dorpel r	ontzet
5  	Side bar r	ontzet
6  	Buitenspiegel r kap	kras(sen)
7 	Koetswerk	Niet origineel

Opmerkingen

Geen opmerkingen