

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A3 30 TFSI Limousine 4-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -AS 4296	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZGY6PA097350
Vertrags-Nummer:	16660085	Erstzulassung:	13.06.2023
Internes KZ:	15098715	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI A3 30 TFSI Limousine 4-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____	Polsterung: _____	Telefontyp: _____
Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)		0,00
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):		
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)		0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A3 30 TFSI Limousine4-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	133
durchschn. Verbr./100 Km:	5,900	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,60
Leergewicht (kg):	1300	zul. Gewicht (kg):	1775

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 16660085
Amtliches Kennzeichen: HD -AS 4296
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A3 30 TFSI Limousine4-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
06.02.2024	9059878007	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Alufelge hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 16660085
Amtliches Kennzeichen: HD -AS 4296
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A3 30 TFSI Limousine4-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WAUZZZGY6PA097350

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	67,520 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	13,200 km
Type / Model	A3 Limousine	Main inspection (Read from ZBI)	06/2026
Vehicle Identification number	WAUZZZGY6PA097350	Power / Engine displacement	81 kW / 999 ccm
First registration	13 Jun 2023	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
3	Door - rear right side	Door - Scratched - Cover / polish
4	Seat - front	Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value
5	Instrument panel	Indicator light (Riefendruck) - Specify findings - Diagnosed and repair if necessary
6	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Smart repair
7	Misc.	Main inspection - Due - Replace
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer, from 6 Feb 2024

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - front right side, Professionally carried out

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46161838
Delivery date: 25 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/40 R18 92Y	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 91T	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/55 R16 91T	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46161838
Delivery date: 25 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	A3 Limousine	Mileage (Read)	67,520 km
Vehicle Identification number	WAUZZZGY6PA097350	First registration	13 Jun 2023

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46161838
Delivery date: 25 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.


Pictures of damage



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction




Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #3: Door - rear right side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #3: Door - rear right side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #4: Seat - front: Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value



Damage #5: Instrument panel: Indicator light (Riefendruck) - Specify findings - Diagnosed and repair if necessary



Damage #6: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Smart repair



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - front right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - front right side



WAUZZZGY6PA097350

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	67.520 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	13.200 km
Typ/Modell	A3 Limousine	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY6PA097350	Leistung / Hubraum	81 kW / 999 ccm
Erstzulassung	13.06.2023	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung
5	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Riefendruck) - Befund festlegen - befunden ggf. instandsetzen
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 06.02.2024

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/40 R18 92Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91T	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R16 91T	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46161838
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A3 Limousine	Laufleistung (abgelesen)	67.520 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY6PA097350	Erstzulassung	13.06.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #5: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Riefendruck) - Befund festlegen - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott