


Matrícula:	5849-MCK	Kilometraje:	298040	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1HJD40070070236	Fecha de puesta en circulación:	24/11/2022	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	DACIA			Fecha de peritación:	30/06/2026 2:30:00
Modelo:	Duster				
Versión:	Comfort Blue dCi 85kW (115CV) 4X4 todoterreno 85kW 5P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Todocamino				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	3.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	3.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	215/65 R 16 102 H				
Tamaño del neumático DEL DER	215/65 R 16 102 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/65 R 16 107 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/65 R 16 107 T				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Invierno	Neumáticos de invierno: 215/65/16/102 H DELIZQ Goodyear: 3 mm - TRASIZQ Dunlop: 4 mm DELDER Goodyear: 3 mm - TRASDER Dunlop: 4 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Invierno				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Invierno				
Tipo de neumático trasero derecho	Invierno				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	257				

Marca del
neumático Tras
Dcha

257



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí	Condiciones de Inspección	Bueno - Al exterior	Lunas eléctricas TRAS	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí			Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	5				

Núm reposacabezas	5		Volante de cuero	Sí
Núm llaves	2		Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves mando a distancia	2		Bandeja de maletero	Sí
Color carrocería	Blanco		Radar parking TRAS	Sí
Llantas de verano	Aluminio		Barra de techo negra	Sí
Rueda de repuesto	Sí		Radio multimedia	Sí
Gato	Sí		Tipo de climatizador	Climatizador manual
Ficha Técnica	Sí		Documento de matriculación	Sí
Categoría	Turismo			
Segmento	Segmento 03			

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Guarn Montante A DR	Rayado	Importe



Guarnic Tapa Tras	Rayado	Importe
-------------------	--------	---------



Tapizado Asiento Del IZ	Agujero	Importe
-------------------------	---------	---------



Volante	Gastado	Importe
---------	---------	---------



Indicador de avería / Testigo	Encendido	Control
-------------------------------	-----------	---------



Aleta Del Iz	Rayado	Reparar + Pintar
--------------	--------	------------------



Retrovisor Ext Iz completo Rayado Reparar + Pintar



Puerta Delant Iz Rayado Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero Rayado Reparar + Pintar



Moldura Parachoques Del Rayado Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr Abolladuras Reparar + Pintar



Aleta Del Dr Rayado Reparar + Pintar



Neumático Del Dr Desgarro Aceptable



Cubierta Aloj Carga



Roto

Importe



Moldura Parachoques Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



Carrocería



Residuos de
pegamento



Quitar Adhesivos

