ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
67	DRIVE NOLEGGIO	11	

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
EUROPCAR	CASTELNUOVO SCRIVIA	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GP156FP	0000 - Agenzia	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
		PERIZIA COMPLESSIV	.

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
08/10/2026	22/10/2026	CASTELNUOVO SCRIVIA			60		

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
DRIVE SRL - - ()			

Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
FIAT TIPO	GP156FP	ZFACF9C39P6Z54301	00/00/2023


Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
SUFFICIENTE	98917	% 40	NERO	Metall/Doppio	SI	

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/07/2026		SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.		COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Coppa ruota ant. 16" extra serie 1/2	Dx	S		S		S			S 15		**50,74**
paraurti ant		M									**200,00**
PARAFANGO POST	Sx	M									**200,00**
porta post sx		L									**150,00**
paraurti post		L									**130,00**
porta ant sx usura											
coppe ruota usura											
Parafango ant usura	Sx										
porta ant dx usura											
porta post dx usura											
SECONDA CHIAVE NON PRESENTE E NON QUANTIFICATA											

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
								€ 730,74

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi	€ 730,74		€ 730,74
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50			
Danni A.R.D. Totale imponibile	€ 730,74	Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)	€ 730,74	Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)	€ 730,74	**TOTALI**	€ 730,74		€ 730,74

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni

TOTALE	€ 730,74
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: Propulsore si avvia regolarmente
Rinvenuta una sola chiave e la carta di circolazione copia conforme

Software House			Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 08.2026		25/10/2026	ED - Pozzo Carlo	2888	1 di 1

VEHICLE REPORT

Targa: GP156FP

IT · 03/11/2026
2026-11-03 11:47

Veicolo targa GP156FP

VIN: **ZFACF9C39P6Z54301** Targa: **GP156FP** Merchant: **SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**

VEHICLE DETAILS

Targa	**GP156FP**	First Registration	**2023-05-30**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento	**Veicolo targa GP156FP**	Keys	N/A
VIN	**ZFACF9C39P6Z54301**	Owners	**1**
Merchant	**SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**	Seats	**5**
Branch	**NRI SANTANDER CONSUMER RENTING_ALESSANDRIA_CL CASTELNUOVO**	Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**73.3**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**BENZ**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (54)


Front left


Interior front


Rear


Engine compartment


Left side rear


Hood


Additional photos (optional)


Rear fender left


Left side front


Left side rear


Left side front


Speedometer with started engine.


Engine compartment


Engine compartment


Interior rear.


Left side front


Rear fender left


Additional photos (optional)


Left side front


Front left


Left side front


Left side front


Left side front


Left side front


Front left


Left side front


Front left


Left side rear


Rear fender left


Left side front


Rear


Front left


Left side rear


Rear fender left


Speedometer with started engine


Speedometer with started engine



Rear fender left



Front door left



Interior front



Front door left



Center console and dashboard



Left side front




Roof.



Trunk



Interior rear



Center console and dashboard



Center console and dashboard



Interior front



Left side front



Left side front



Trunk



Left side rear



Rear fender left



Left side front