

## GW-Zustandsbericht

### Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Ford Puma	WF02XXERK2MJ45809	26.03.2021	101964

### Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.03.2028	95280	km	09.03.2026	115280	km	09.03.2027

### Vorschäden:

<b>Unfallfrei lt. Vorbesitzer</b>	<b>Umfang und Schadenshöhe:</b>
nein	Reparierter Frontschaden ca.1900€
<b>Nachlackierung festgestellt</b>	
nein	

### Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	135,00 µm	Tür VR	136,00 µm	Tür HR	141,00 µm	Seitenteil HR	142,00 µm
Motorhaube	107,00 µm	Dach	— µm	Heckklappe	136,00 µm		
Kotflügel VL	134,00 µm	Tür VL	135,00 µm	Tür HL	140,00 µm	Seitenteil HL	143,00 µm

### Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	3 mm	Rad h.l.	7,1 mm	Rad v.r.	3,2 mm	Rad h.r.	7,1 mm	
Reifengröße:	225/40 ZR19 93Y							

### Felgen:

Auffälligkeiten:	Kratzer Felge VL, HL, Bordsteinschaden Felge HR,
------------------	--

### Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

**Stoßdämpfer:**

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

**Stoßdämpfer:**

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Fahrersitzbezug abgenutzt
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	Verschmutzt
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL	<b>P</b>	Kratzer
Stoßfänger vorne	<b>S</b>	Spoilerlippe Kratzer
Motorhaube	<b>G</b>	Steinschläge
Kotflügel VR	<b>G</b>	Steinschläge
Türe VR		
Türe HR	<b>G</b>	Kratzern
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten		
Heckklappe		
Seitenwand HL	<b>P</b>	Kratzer
Türe HL	<b>D</b>	Delle
Türe VL		
Dach	<b>P</b>	Kratzer

**A** = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |  
**P** = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **SEA**

Bewertung durchgeführt von: **MZA**

Datum/Unterschrift Autohaus : \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_