



BMW iX1 / 2022 / 5P / SUV:

N° Chassis:	WBY61EF0705X41114	Version:	xDrive30 M Sport
1ière MEC:	5/12/2023	CV fiscaux:	7
Kilométrage inspection:	127782	Puissance KW:	230
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Electrique	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Toit ouvrant électrique	
Nbre clés télécommandes	2	Toit panoramique	
Type de climatisation	Clim. automatique	Cache bagages	
		Phares Xenon/LED/Laser	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	Cuir
			Alcantara

Pneu

225/55/18/102 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 40%	AVD	Michelin: 40%
	ARG	Michelin: 50%	ARD	Michelin: 50%
Profondeur de pneu AVG	5.5			
Profondeur de pneu AVD	5.6			
Profondeur de pneu ARG	4.9			
Profondeur de pneu ARD	4.8			
Taille de pneu AVG	225/55 R 18 102 V			
Taille de pneu AVD	225/55 R 18 102 V			
Taille de pneu ARG	225/55 R 18 102 V			
Taille de pneu ARD	225/55 R 18 102 V			
Type de pneu AVG	Toutes saisons			
Type de pneu AVD	Toutes saisons			
Type de pneu ARG	Toutes saisons			
Type de pneu ARD	Toutes saisons			
Marque de pneu AVG	261			
Marque de pneu AVD	261			
Marque de pneu ARG	261			
Marque de pneu ARD	261			

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Non
		Runflat	Non

Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Compresseur, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pare-chocs AR, Griffe(s), 67 - Lustrage

