



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	ASSE I
Make:	PEUGEOT
Model / version:	3008
Vin:	VF3MCYHZUNS049068
Plate:	
Mileage:	174274
First registration:	22/04/2022
Color:	ARTENSE GREY

ADDITIONAL INFORMATION





Category:
Transmission:
Interior color:
Metallic paint: ?
Type of lining:
Board computer reset: ?

DOCUMENTS

Certificate of conformity: ✓
Registration certificate: ✓
Registration certificate 2: ✗
Insurance certificate: ?
Maintenance book:
Number of keys: 2
Original key: ✓

PICTURES





VIN INFORMATION

Radio
Système télématique
Projecteurs à réglage automatique
Bandeaux de protection latérale chromés
Diamètre arrière 18
Indice de vitesse avant V
Largeur arrière 225
Pare-soleil conducteur éclairé
Diesel
96 kw
Métallisée vernissée
Rétroviseur gauche à réglage mémorisé
Siège avant gauche chauffant
Siège avant gauche à réglage électrique
Siège avant gauche à réglage lombaire
Direction assistée électrique variable
Aide au stationnement arrière
Caméra avec vision à 360°
Lunette arrière teintée foncée
Vitres de custode teintées foncées
Airbag rideaux avant
Antiblocage de freinage ABS

Radio avec système de navigation
Transmission automatique
Projecteurs à allumage automatique
Entourage de vitres chromé
Hauteur avant 55
Indice de vitesse arrière V
Climatisation automatique
Pare-soleil passager éclairé
1499 cm3
130 ch
Freins avant à disques
Rétroviseur droit à réglage mémorisé
Sièges avant chauffants
Sièges avant à réglage électrique
Sièges avant à réglage lombaire
Volant cuir
Assistance au parking
Equipement Stop & Start
Vitres portes arrière teintées foncées
détecteur de pluie essuie-vitre
Airbag rideaux arrière
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)

Prise USB
8 rapports
Projecteurs à LED
Diamètre avant 18
Hauteur arrière 55
Largeur avant 225
Climatisation réfrigérant 1234YF
Finition intérieure Alcantara
1.50 litre
Euro 6.3
Freins arrière à disques
Rétroviseurs rabattables électriques
Sièges avant réglable en hauteur
Siège avant gauche à réglage mémorisé
Sièges avant massants
Aide au stationnement avant
Caméra arrière de recul
Ouverture du coffre électriquement
Vitres de portes arrière acoustiques
Fixotoit
Témoin d'oubli de ceinture arrière
Avertisseur d'angle mort

palettes de sélection au volant	train ar avec raideur de ressort de 35.000 Nm	depuis 01.22 16520
Facelift	acoustique moyennement améliorée	réservoir carburant avec protection contre les erreurs de remplissage (Diesel)
insonorisant tablier 7 kg	déflexeur d'air plancher avant long	gestion acoustique dynamique du bruit de la mécanique
architecture électronique R3 ECO	ventilateur électrique 140 W (RB95)	ligne d'équipement moitié supérieure basse
admission d'air radiateur	autodiagnostic OBD	Keyless Entry/Start
fonctionnalité "Mirror Screen"	fixation siège enfant	catalyseur inférieur à 50ppm
rétroviseur int jour/nuit automatique sans encadrement	régulation ventilation automatique	pays froids
rangée de boutons chromée	pédalier en Alu	pré-chauffage du carter
régulateur de vitesse avec Stop & Go	batterie 70 Ah EFBC	condenseur de 23,5 dm² et de 12 mm d'épaisseur
possibilité de réparation améliorée	pré-chauffage habitacle	radiateur de 28 dm² et de 18 mm d'épaisseur en aluminium
Touchscreen HD 10"	système de chargement sans fil pour Smartphone	kit réparation pneus
rallonge traverse du train av	plancher de coffre réglable	équipement GT
enjoliveurs bas de caisse av Alu		

EQUIPMENT

Board computer:	?	Central locking:	?
Compressor:	✓	Cruise control:	?
Gps:	?	Power steering:	?
Rear parking sensor:	?	Repair kit:	✓
Front seats heated:	?	Steering wheel:	?
Electric windows:	?	Climate control type:	
Headlighting type:		Tow bar type:	
Charging cables:		Fast charging cables:	

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	5 mm			Summer	Aluminium	?
Front right	5 mm			Summer	Aluminium	?
Rear left	5 mm			Summer	Aluminium	?
Rear right	5 mm			Summer	Aluminium	?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
2	Door FL	Dent(s)
3	Alloy rim FR	Scratch(es)

Total: 2

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
1	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	✗	✗

Total: 1

DAMAGES DETAILS

2 - Door FL - Dent(s)



3 - Alloy rim FR - Scratch(es)



1 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®



SIGNATURE