

BMW

BMW 5 LIMOUSINE (G30)(02.2017->) 530 E M SPORT HYBRID 215 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 135 KW) 4-TÜRIG

VIN: WBA11AG060CM79159



Beschreibung

	Zulassungsdatum 05/10/2023	Laufleistung 84445 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Limousine	Hubraum 1998 cc	Getriebe Automatisch
Motortyp Plug-in-Hybrid	Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 8
Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
			
002	Reifen / Vorne Rechts	Riss	Ersetzen

			
003	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			 
004	Reifen / Hinten Rechts	Riss	Ersetzen
			
005	Felge / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
			 
006	Stoßfänger / Hinten	Schlecht Repariert	Reparieren
	 		 

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Pannenset
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	245 / 40 / 19 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	NEXEN	245 / 40 / 19 / Sommer	6 mm
Hinten Links	HANKOOK	275 / 35 / 19 / Sommer	3 mm
Hinten Rechts	HANKOOK	275 / 35 / 19 / Sommer	3 mm

Kommentar


Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Reifen / Vorne Rechts / Riss



Reifen / Vorne Rechts / Riss



Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Reifen / Hinten Rechts / Riss



Felge / Hinten Links / Kratzer




Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Hinten / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Hinten / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Hinten / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Hinten / Schlecht Repariert