

Volvo V60 2.0 D3 Ocean Race
2016 - 110 kW / 150 PK - Diesel - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	YV1FW79C0G1318072
Eerste registratie	11-02-2016
APK geldig tot	15-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	321.363 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	22-07-2026
Definitieve kilometerstand	321.363 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.969
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	111
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar 2016	 Vermogen 110 kW / 150 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 321.363 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 14

Bi-xenon koplampen	Cruise control	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd		
Klimaatregeling	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Memory stoelen	Metallic lak	Navigatie
Parkeersensoren	Schuif / open dak	Stoelverwarming	Trekhaak		

Aanwezig bij voertuig 2

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
--------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-03-2021

Schades (27)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
De auto heeft onderhoud nodig

Technische schade - Technisch





Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Nieuwe remschijven en blokken liggen in laadruimte

Technische schade - Technisch

Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-



Omschrijving
Tijdens beperkte testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd. Wel diverse meldingen in het geheugen en motorlampje brandt

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Voor

Soort schade

Scheur

Oplossing

-

Omschrijving

Grill zit los



Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-

Omschrijving

Doffe koplamp



Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-

Omschrijving

Doffe koplamp



Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-

Omschrijving

Geen




Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen



Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

+ vlekken

Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 16 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 5 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 3 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
11-02-2016	Eerste toelating	
25-06-2019		Autobedrijf
12-07-2019	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
02-09-2023		Autobedrijf
04-09-2023		Autobedrijf
25-09-2023	Laatste tenaamstelling	Particulier
15-07-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- achteruitrijcamera
- alarm klasse 1(startblokkering)
- aluminium interieur afwerking
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun achter
- Autonomous Emergency Braking
- bagagedek
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- binnenspiegel automatisch dimmend
- bi-xenon koplampen
- Bluetooth
- boordcomputer
- bots herkenning en activatie
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektr. met geheugen
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- chromen delen exterieur
- cruise control
- dakrails
- dimlichten automatisch
- electronic climate control
- elektrisch glazen schuif-/kanteldak
- elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
- elektrisch verstelbare passagiersstoel
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- koplampen adaptief
- koplampreiniging
- LED dagrijverlichting
- lederen bekleding
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 18"
- metaalkleur
- multimedia-voorbereiding
- parkeersensor voor en achter
- passagiersairbag
- radio-CD/MP3 speler
- regensensor

ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

Side Impact Protection System

sportstoelen

start/stop systeem

stuur en versnellingspook (kunst)leder

stuur multifunctioneel

stuurbekrachtiging

verwarmde voorruit

voorstoelen in hoogte verstelbaar

voorstoelen verwarmd

zij airbag(s) voor

Extra foto's

