

DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVGZZC1Z MY043422	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	VW	Kenteken	2DTD259	Km stand	28 976 km
Model	Tcross				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	12-05-2026	Inspectienummer	7051005	Inspectiedatum	10-07-2026
Toewijzingsdatum	12-05-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires


Verwijderbare items

Compressor / Hulpkit	✓
Vulling hulpkit	✓
Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Hoedenplank	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Brandblusser	✓

Documentenlijst

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Verbanddoos	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓

Banden

Hankook 205/60/16 H All seasons
6.0 mm

Hankook 205/60/16 H All seasons
6.0 mm

Hankook 205/60/16 H All seasons
6.0 mm

Hankook 205/60/16 H All seasons
6.0 mm

Type

1



Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

2		Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel	Reparatietijd	0,20	Kosten onderdelen	-
				Reparatiekosten	15,00€	Brutokosten	40,50€
		Positie	Links	Spuittijd	0,30	Afschrijving %	-
		Type	Kras	Spuutkosten	25,50€	Afschrijving	-
		Omvang	-	Vast bedrag	-	Nettokosten	40,50€
		Bewerking	Herstellen				
3		Onderdeel	Elektrische achteruitkijkspiegel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
				Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€
		Positie	Links	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Type	Kras	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Omvang	-	Vast bedrag	90,00€	Nettokosten	90,00€
		Bewerking	Smart Repair				
4		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
				Reparatiekosten	-	Brutokosten	145,00€
		Positie	Rechtsachter	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Type	Kras	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Omvang	-	Vast bedrag	145,00€	Nettokosten	145,00€
		Bewerking	Smart Repair				
5		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
				Reparatiekosten	-	Brutokosten	145,00€
		Positie	Rechtsvoor	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Type	Kras	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Omvang	-	Vast bedrag	145,00€	Nettokosten	145,00€
		Bewerking	Smart Repair				
6		Onderdeel	Sierstrip bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
				Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Positie	Voor	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Type	Kras	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Omvang	-	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
		Bewerking	Ter info				
7		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
				Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Positie	Voor	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Type	Kras	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Omvang	-	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
		Bewerking	Polijsten				
8		Onderdeel	Motorkap	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
				Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Positie	-	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Type	Deuk	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Omvang	-	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
		Bewerking	Ter info				

Opmerkingen

OVb van schade achter nrplaat vooraan

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	443,00€	Afschrijving	-	Nettoprijs	443,00€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	0,50	37,50€	-	-	37,50€
Spuutwerk	85,00€	0,30	25,50€	-	-	25,50€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	380,00€	-	-	380,00€

Handtekeningen
Handtekening Receiver
Handtekening Expert
Handtekening Klant / bestuurder

dubois



10/07/2026 9:29