

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP439XSZ142294



Beschreibung


Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	07/04/2025	19356 km
Farbe	Jahr	Polster
-	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Schrägheck	1490 cc	Automatisch
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Hybrid	Benzin	3
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	143 KW	

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Prüfen
			
002	Felge / Vorne Links	Kratzer	Reparieren
			
003	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen

				
004	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren	
				
005	Logo / Vorne	Gebrochen	Ersetzen	
				
006	Stoßfänger Spoiler / Vorne	Kratzer	Ersetzen	
				
007	Schweller / Rechts	Delle	Reparieren	
				
008	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren	
				
009	Tür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren	
				

010	Türgriff Außen / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
			
011	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
012	Türgriff Außen / Vorne Links	Kratzer	Lackieren

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	WEST LAKE	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	WEST LAKE	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Rechts	WEST LAKE	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Wamleuchte Reifendruck / Defekt



Wamleuchte Reifendruck / Defekt



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Logo / Vorne / Gebrochen



Logo / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Türgriff Außen / Vorne Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer