


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPMH7 R5026301	Erstzulassung	28.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	15 320 km
Modell	208 PureTech 75 Active	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile

Kompressor Nothilfe	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓
Füllflasche Nothilfe	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

Reifen

Kumho 195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm		Kumho 195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm
Kumho 195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm		Kumho 195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1		Bauteil	Füllflasche Nothilfekit	Reparaturzeit	-	Teilekosten	33,36€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	28,36€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
4		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	84,41€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	77,70€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	84,41€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	71,75€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

2		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	27,36€
		Position		- Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	53,01€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.