

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	31/05/2023	Color	Gris Artense (metali
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	34 536 km
Modelo	208 5P Allure Puretech 100 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Parabrisas
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Varilla de antena
Posición	Trasero
Daños	Roto
Comentarios	-

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

9



● ●

Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



● ●

Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



● ●

Elemento	Llantas especiales 16"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

13



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

3



● ●

Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	-

4



● ● ●

Elemento	Tapa de guarnecido maletero
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Comentarios	-

12



● ● ●

Elemento	Base para portaobjetos
Posición	Central
Daños	No conforme
Comentarios	-

Otros Daños

14		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-