

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder

 Nederland

Commissie bij aankoop

Kenteken: (chassisnr: WAUZZZF34P1097238)



AUDI Q3 SPORTBACK 35 TFSI S-LINE S-TRONIC AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PDC/LED

Km-stand	184645 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	0 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5	Wielbasis	0 cm
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	06-04-2023	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	149 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ✓ Hoofdsleutel | ✓ Reservesleutel |
| ✓ Bandenreparatieset | ✓ Navigatie CD/DVD |
| ✓ Instructieboekje | ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal) |
| ✓ Hoedenplank/rolhoes | |

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, deuk(en)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	Zomer	Michelin	235/55 R18		3 mm	Winter	Michelin	215/65 R17
RV	6 mm	Zomer	Michelin	235/55 R18		3 mm	Winter	Michelin	215/65 R17
LA	6 mm	Zomer	Michelin	235/55 R18		4 mm	Winter	Michelin	215/65 R17
RA	6 mm	Zomer	Michelin	235/55 R18		4 mm	Winter	Michelin	215/65 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Sponningen
Omschrijving:
Gedeukt
Gegeven oplossing:
Spotrepair



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

