

Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 Edition
2019 - 88 kW / 120 PK - Diesel - Handgeschakeld

Chassisnummer	W0VF7G601KV613262
Eerste registratie	20-02-2019
APK geldig tot	13-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	111.338 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	13-07-2026
Definitieve kilometerstand	111.338 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	174
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 9

Airco	Armsteun voor	Cruise control	DAB ontvanger	Dubbele cabine
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Navigatie	Parkeersensoren	Trekhaak	

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	------------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2019	 Vermogen 88 kW / 120 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 111.338 km	 BTW Voertuig Ja


Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-03-2024

Schades (18)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-



Omschrijving
Tijdens beperkte testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd. Wel diverse meldingen in het systeem en motor lampje brandt

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
De auto heeft onderhoud nodig.

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts


Soort schade
Scheur
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
+ stootlijst vervangen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterior - Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Dak

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
14-02-2019		Importeur
20-02-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
30-10-2019		Lease
10-10-2024		Lease
22-10-2024		Lease
03-12-2024	Registratie datum goedkeuring	
25-02-2025	Laatste tenaamstelling	Particulier
13-03-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- LED dagrijverlichting
- lendesteun(en) verstelbaar
- radio
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

