



» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002179367
Besichtigt am: 11.11.2025 17:11
Berichts-Nr: 9408739
FIN: WAUZZZFY3L2098381



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BRE
Erstzulassungsdatum:	23.10.2020
Laufleistung:	49.369 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	185 kW (252 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06L.S	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/185 kW Hybrid, Turbo FSI, Systemleistung 220 kW, Grundmotor ist: T2I/T5R	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 DG	Einparkhilfe plus
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einsatz für bleifreie Betankung
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne, beleuchtet, mit S-Schriftzug
adaptive air suspension	Elektromechanische Parkbremse
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektromechanische Servolenkung
Akustikverglasung für Türscheiben vorne	Emblem S line
Alu-Gussräder Audi Sport im 5-Arm-Pylon-Design, Titanoptik matt, glanzgedreht, Größe 8Jx 19 mit Reifen 235/55 R 19	Erhö.h. der Serienkraftstoffertbefüllung
Aluminium-Gussräder Audi Sport im 5-Arm-Pylon-Design in Titanoptik matt, glanzgedreht, 8Jx19, Reifen 235/55 R 19	Fahrersitz elektrisch einstellbar
Ambiente Lichtpaket	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Assistenzpaket Stadt	Federung Standard
Audi AG	Fernlichtassistent
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Klimakomfort- und Akustikverglasung drahtlos beheizbar
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi drive select	Fußhebelwerk "Standard"
Audi phone box	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense city	Ganzschutzhäube (System Konfektionshäube)
Audi pre sense rear	Gepäckraumabdeckung
Audi side assist	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi Smartphone Interface	Geschlossener Aufbau
Audi virtual cockpit	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6
Außenspiegel links, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel rechts, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckspoiler
Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D Klang	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Batterie 380A (68Ah)	Individualeinbau der Audi Sport GmbH
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel abblendbar
Becherhalter	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kategorie 0
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kein Selbstabholer
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet	Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell	Ohne Head-Up Display
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Kennzeichenträger vorn
Kofferraumbodenmatte	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Komfort Standklimatisierung	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumtriegelung, elektrische Gepäckraumklappe	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kopfstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffbehälter (TFSIe)	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Spurhalteassistent
Ladeboden	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladedose AC Typ 2	Ohne Trittstufe
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 11 kW	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Wandhalterung
Ländergruppe A	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Scheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Scheinwerfer	Ohne zusätzliche Bereifung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Optikpaket titanswarz Audi exclusive
Leuchtweitenregulierung	Ottomotor
Linkslenker	PKW-Ausführung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Mit Multifunktionskamera	quattro
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	quattro mit ultra Technologie
MMI Navigation plus	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
MMI Navigation plus mit MMI touch	Radschrauben diebstahlhemmend
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rechtsverkehr
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Regionscode " ECE " für Radio
Netzladekabel mit Haushaltsstecker Typ E/F	Reifen 235/55 R19 101W
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Adapter	Reifenreparaturset
Ohne AdBlue-Tank	Rekuperation
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Rückfahrkamera
Ohne Belederung	Rücksitzbank plus
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	S line Sportpaket
Ohne connect Plus	S tronic (für Allrad)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Generator	Seitenairbags hinten

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

S-Line Schriftzug, aussen

Sondersteuerung I/VP

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

spezielles Typschild EU

sport

Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit
Multifunktion plus

Sportsitze vorn

Standard

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Steuerungsnummer 11

Steuerungsnummer 8

Stoff Sequenz/Leder-Kombination

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

Technology selection

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Trennnetz

Typprüfand Deutschland

Umweltbonus Hersteller

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nokian	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 18 104 H	6,0 mm
Nokian	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 18 104 H	6,0 mm
Nokian	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 18 104 H	5,0 mm
Nokian	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 18 104 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Nein**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Batterie vorne	Leer	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Seitenschutzleiste rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Ersetzen
2	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
3	Ladekabel (Schnellladung)	Fehlt	Ersetzen
4	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen
5	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 33.584,82
Summe (ohne MwSt.):				€ 33.584,82

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	80,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	402,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	316,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	235,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	114,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	205,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	248,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	149,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	366,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	150,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY3L2098381

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links




Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum - Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Batterie vorne - Leer - Ersetzen



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren




3 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Seitenschutzleiste rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Normalladung) - Fehlt - Ersetzen





2 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen



3 - Ladekabel (Schnellladung) - Fehlt - Ersetzen



4 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen



5 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

