Renault

SYMBIOZ TECHNO E-TECH FULL HYBRID 145

VIN: VF1RJB00974554770



Description

N° d'immatriculation HC-576-DS	**Date de 1ère immatriculation** 27/02/2025	**Odomètre** 75001 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Climatisation automatique
Jantes alliage	Projecteurs LED	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Rétroviseur rabattable électriquement
Système de navigation	Caméra de recul	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection CERTINES - GCA (TEA)	**Date de l'inspection** 21/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 22/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Entrée de porte / Arrière Droit Longueur : Court	Rayure	Peinture
			
002	Entrée de porte / Arrière Gauche Longueur : Court	Enfoncement	Réparation
			
003	Garniture Tableau de bord / Avant Droit Matériau d'habitacle : Plastique	Rayure	Smart repair
			
004	Garniture Tableau de bord / Avant Droit Matériau d'habitacle : Combiné	Déchiré	Echange
			
005	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
006	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
007	Pare-chocs / Arrière Gauche Peint : Oui	Enfoncement	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Baguette de pare-chocs / Arrière Gauche Peint : Non / Matériau : Plastique / Chromé : Oui	Cassé	Echange



009	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Acceptable
010	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Peinture



011	Monogramme de hayon/malle / -	Manquant	Echange
012	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair



013	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation



Éléments amovibles

- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Plage arrière

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	215/55/18 H Été - Aucun	3.1 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	215/55/18 H Été - Aucun	3 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	215/55/18 H Été - Aucun	4.1 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	215/55/18 H Été - Aucun	4.1 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Navigation


Spare Tyre


Vin


Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure


Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement


Garniture Tableau de bord / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Garniture Tableau de bord / Avant Droit / Déchiré



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière Gauche / Enfoncement



Baguette de pare-chocs / Arrière Gauche / Cassé



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.