


RAPPORT D'INSPECTION


(1)

XP-108634503



Identification du véhicule

Réf. client 10625846700 Immatriculation
Date 1ère M.C.25/02/2022
Km. compteur 111218
Marque CITROEN
Modèle Jumpy Fourgon M BlueHDi120 S&S
Version
N° de châssis VF7VBYHVMMZ108820



Date & lieu de restitution

Date
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main	Main	Ingrédients peinture	Main	Coût réel	Remise	Remise	Coût
				d'oeuvre	d'oeuvre		d'oeuvre		de	pièces	
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Bas de caisse ext D	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		3,50	2,00	76,00		428,00	35,00	0	278,20
Aile AVD	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	1,50	57,00		217,00	35,00	0	141,05
Base rétroviseur ext D	Cassé	E - Remplacer	228,04	0,70				272,84	35,00	15,00	222,95
Répétiteur D	Cassé	E - Remplacer	26,45	0,20				39,25	35,00	15,00	30,80
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Carrosserie	Pas d'origine	Délettrage	96,00					96,00			96,00
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Revêtement assise siège AVG	Déchirure	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Porte AVD	Bosse(s) et griffe(s)	Acceptable								Non facturé	

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1169,09 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-284,09 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	885,00 €
TOTAL T.V.A.	177,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	1062,00 €


62790397 Bas de caisse ext D Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



62790395 Aile AVD Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



62790394 Base rétroviseur ext D Cassé E - Remplacer



62790396 Répétiteur D Cassé E - Remplacer



62790398 Pare-chocs AR Griffes(s) Acceptable



62790399 Carrosserie Pas d'origine Délettrage



62790392 Pare-chocs AV Griffes(s) Acceptable



62790391 Revêtement assise siège AVG Déchirure Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



62790390 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer



62790393 Porte AVD Bosse(s) et griffe(s) Acceptable

