

## Volvo V40 1.6 D2 R-Design

2013 - 84 kW / 114 PK - Diesel - Handgeschakeld - 100% dealeronderhouden

### Kenteken







Chassisnummer YVIMV8461E2094740  
 Eerste registratie 09-08-2013  
 APK geldig tot 03-02-2027  
 BTW Voertuig Nee  
 Bepaling uitvoering Waarschijnlijk

Kilometerstand 328.185 km  
 NAP check Logisch  
 Verwachte inleverdatum 27-05-2026  
 Verwachte kilometerstand 328.255 km

Import voertuig Nee  
 Teruggaaf bij export Ja  
 Verhuisgoed Nee  
 Taxi Nee

Motorinhoud 1.560  
 Aantal cilinders 4  
 Euroklasse Euro 5  
 CO2 emissie (g/km) 88  
 Type voertuig Personenvoertuig  
 Aandrijving Voorwiel



 <b>Bouwjaar</b> 2013	 <b>Vermogen</b> 84 kW / 114 PK	 <b>Brandstof</b> Diesel
 <b>Transmissie</b> Handgeschakeld	 <b>Kilometerstand</b> 328.185 km	 <b>BTW Voertuig</b> Nee

### Opties & accessoires 8

- Airco
- Cruise control
- Klimaatregeling
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Trekhaak

### Aanwezig bij voertuig 6

- Volledig dealer onderhouden
- Volledig onderhouden
- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel

### Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt 324969  
 Distributieriem / ketting vervangen -  
 Type band Zomerbanden  
 Profieldiepte linksvoor 3 - 5 mm (Matig)  
 Profieldiepte linksachter > 5 mm (Goed)  
 Profieldiepte rechtsvoor 3 - 5 mm (Matig)  
 Profieldiepte rechtsachter > 5 mm (Goed)  
 Merk band -  
 Velgen -  
 Band breedte -  
 Band hoogte -

### Voertuig gegevens

Type voertuig Personenvoertuig  
 Aantal deuren 5  
 Carrosserie Hatchback  
 Kleur Blauw  
 Aandrijving Voorwiel  
 Bijtellingspercentage 25 %  
 Bijtellingspercentage geldig tot 01-09-2018

## Schades (8)

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

met krassen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

**Soort schade**

Velgschade

**Oplossing**

-

**Omschrijving**

Geen



---

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

**Soort schade**

Velgschade

**Oplossing**

-

**Omschrijving**

Geen



Exterieur opmerking 6 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
09-08-2013	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
06-12-2017		Lease
03-04-2018		Autobedrijf
07-05-2018		Particulier
22-05-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
03-02-2027	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achteropkomend verkeer waarschuwing	airco automatisch		
alarm klasse 1(startblokkering)	aluminium interieur afwerking	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	
armsteun achter	armsteun voor	Autonomous Emergency Braking	bestuurdersairbag	
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	boordcomputer	bots herkenning en activatie	Brake Assist System	
buitenspiegels elektrisch inklapbaar	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar			
centrale vergrendeling met afstandsbediening	dakspoiler	elektrische ramen voor en achter		
Elektronisch Stabiliteits Programma	elektronische remkrachtverdeling	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter	
hoofd airbag(s) voor	hoofdsteunen anti-whiplash	knie airbag(s)	kunstlederen/microvezel bekleding	
LED achterlichten	LED dagrijverlichting	lichtmetalen velgen 17"	multimedia-voorbereiding	passagiersairbag
radio-CD/MP3 speler	R-Design exterieur	sportonderstel	start/stop systeem	
stuur en versnellingspook (kunst)leder	stuur verstelbaar	stuurbechrchtiging snelheidsafhankelijk	verlaagde carrosserie	
voetgangersairbag	zij airbag(s) voor			

Extra foto's

