

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: DN -PV 0375E Fahrgestell-Nummer: WF0FXXWPMHNY77198
 Vertrags-Nummer: 7078081 Erstzulassung: 14.06.2022
 Internes KZ: 15045018 Kilometer-Stand: 122875

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automat

Lackierung: Silber/solar silver metallic Polsterung: Stoff Grau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **41.008,40**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

# Lackierung: Solar Silver Metallic # Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik-Getriebe) # Paket: Automatik, Metallic	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Heckklappe elektrisch	0,00
Sonderausstattungen: Anhängervorrichtungs-Vorbereitungs-Set # Bereifung: 4 Ganzjahresreifen # Technologie # Paket: Winter II # Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe	0,00
dunkel getönt # Solar Silver Metallic # Abgasnorm: EURO6D	0,00
sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung) # Induktive Ladestation für mobile Endgeräte	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **41.008,40**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **48.800,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 48.800,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	165 / 224	Hubraum:	2488
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	1,400	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1844	zul. Gewicht (kg):	2320

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 7078081

Amtliches Kennzeichen: DN -PV 0375E

Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 7078081
Amtliches Kennzeichen: DN -PV 0375E
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Rottstr. 41, 52068 Aachen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen
Telefon 0241 / 9420-0
Fax 0241 / 9420-299
E-Mail aachen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jürgen Hermanns
Tel. direkt 02419420-0
Tel. mobil 0176 96990400

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****DN PV375E****FIN****WF0FXXWPMHNY77198**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605355
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
01.06.2026
08.06.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Jürgen Hermanns bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen, Rottstr. 41, 52068 Aachen, im Beisein von Herrn Frank
Winkels.

Bewertet auf
Betrifft

08.06.2026
Vertragsnummer 7078081
Auftragsnummer ELSRM004633
Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.541,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.294,95 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.541,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.294,95 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2022	Letzte Zulassung	14.06.2022
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Kuga 2.5 Duratec FHEV ST-LINE
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WFOFXWPMHNY77198
HSN / TSN	8566 / BTM	Schlüssel-Nr.	40215092
Km-Stand abgelesen	122875	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	112	Hubraum (ccm)	2488
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Sonnensilber / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 100 V	Bridgestone / Turanza All Season 6 FSL A /O		4 mm
rechts	225 / 60 R 18 100 V	Bridgestone / Turanza All Season 6 FSL A /O		4 mm
2 links	225 / 60 R 18 100 V	Bridgestone / Turanza All Season 6 FSL A /O		5 mm
rechts	225 / 60 R 18 100 V	Bridgestone / Turanza All Season 6 FSL A /O		5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS), Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design in Rock-Metallic, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Body-Styling-Kit, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Dachreling, schwarz, Dachspoiler, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Doppelrohr-Auspuffanlage, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodus-Schalter selektiver, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System, FordPass Connect, Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: stufenloses Automatikgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection

System), Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: ST-Line-Design, unten abgeflacht und mit roten Ziernähten, in Sensico Kunstleder, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Park-Pilot-System vorn und hinten, Pedalerie mit Aluminium-Auflage, Polster: Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Servolenkung, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfermentriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
C1QAB	Anhängevorrichtung-Vorbereitungs-Set
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen 225/60 R 18 100V
CBGAR	Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung)
IEXAB	Induktive Ladestation für mobile Endgeräte Lackierung: Solar Silver Metallic
AGKAM	Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik-Getriebe)
AGUAB	Paket: Technologie
BY3AB	Paket: Winter II
B2GAE	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt

Allgemeinzustand und Wartung


Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 06.01.2026 bei Kilometerstand 110.130
bis Wartung verbleiben:	28 % (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht mitbewertete Teile

- Rückrufaktion noch fällig
- Ladekabel war keines bei Auslieferung vorhanden

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 13)	42,02	50	100	-42,02	-50
2. Hagelschaden auf dem Dach, drücken, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14, 15, 16, 17)	636,13	757	100	-636,13	-757
3. Tür hinten links Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 6, 7, 8)	157,14	187	100	-157,14	-187
4. Frontspoiler, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11, 12)	186,55	222	100	-186,55	-222
5. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 9)	105,04	125	100	-105,04	-125
6. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	1.294,95	1.541		-1.294,95	-1.541

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Jürgen Hermanns

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.



Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
08.06.2026	Frank Winkels	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
08.06.2026	Jürgen Hermanns	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Tür hinten links Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 7 : Tür hinten links Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 8 : Tür hinten links Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 9 : Motorhaube, eingedellt, drücken



Bild 10 : Frontspoiler, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Frontspoiler, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Frontspoiler, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Tirefit abgelaufen



Bild 14 : Hagelschaden auf dem Dach, drücken



Bild 15 : Hagelschaden auf dem Dach, drücken




Bild 16 : Hagelschaden auf dem Dach, drücken



Bild 17 : Hagelschaden auf dem Dach, drücken



Bild 18 : Serviceintervallanzeige




Bild 19 : Rückrufaktion noch fällig