DEKRA Automotive Solutions

# Informe de evaluación

## datos del vehículo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIV | VR7A4DGZS PL030543 | Fecha matriculación | 29/05/2023 | Color | BLANCO NACARADO |
| Marca | CITROEN | Matrícula | 2656MHC | Cuentakilómetros | 37 939 km |
| Modelo | C5 Aircross Plug-In Hybrid 225 ë-EAT8 Shine Pack | Condition of the car | Desconocido | | |
| Pre-damage | Unknown | Pre-damage amount excl. VAT | - | Comentarios | |

## Detalles de Inspección

Parque




## Elemento extraíble

| | |
|---|---|
| Compresor kit reparar pinchazos | ✔ |
| Botella kit reparar pinchazos | ✔ |
| Bandeja trasera | ✔ |


## Documento técnico

## Neumáticos




## Daños externos

**1**



| | |
|---|---|
| Elemento | Neumático |
| Posición | Delantero Izquierdo |
| Daños | Cortado |
| Comentarios | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Delantero |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**4**



| | |
|---|---|
| Elemento | Llantas especiales 19" |
| Posición | Delantero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Elemento | Moldura de aleta |
| Posición | Trasero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**6**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Trasero |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**7**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Inferior |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**8**



| | |
|---|---|
| Elemento | Neumático |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Cortado |
| Comentarios | - |

**9**



| | |
|---|---|
| Elemento | Intermitente lateral |
| Posición | Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

## Otros Daños

**2**



| | |
|---|---|
| Elemento | Forfait de combustible |
| Posición | - |
| Daños | Falta |
| Comentarios | - |

**10**

| | |
|---|---|
| Elemento | Tiempo auxiliar |
| Posición | - |
| Daños | - |
| Comentarios | - |

## Comentarios

Vehiculo sucio