



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Faro / Anteriore Sinistro / Riga



Faro / Anteriore Sinistro / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Indicatore del livello del carburante / Mancanza di carburante / o olio / liquidi



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Faro / Anteriore Destro / Riga



Faro / Anteriore Destro / Riga



Para urti / Anteriore / Riga

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odo metro







Navigation



Spare Tyre



Cable

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	Imp	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
008	Parafango / Anteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
009	Paraurti / Posteriore	Rientranza	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
010	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo

Elementi rimovibili

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cassetta attrezzi | <input type="checkbox"/> Cavo Domestico EVSE (3kw) | <input type="checkbox"/> Compressore Kit di Gonfiaggio |
| <input type="checkbox"/> Copribagagli | <input type="checkbox"/> Kit di pronto soccorso | <input type="checkbox"/> Kit di riparazione pneumatici completo |
| <input type="checkbox"/> Pneumatico ruota di scorta | <input type="checkbox"/> Quick charging cable | <input type="checkbox"/> Ricarica Kit di Gonfiaggio |
| <input type="checkbox"/> Ripiano Cappelliera | | |

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	BFGOODRICH	215 / 50 / 17 / All Seasons	5 mm
Anteriore Destro	BFGOODRICH	215 / 50 / 17 / All Seasons	5.7 mm
Posteriore Sinistro	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / All Seasons	4.7 mm
Posteriore Destro	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / All Seasons	5 mm

Commenti

		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		-	-	-	
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		-	-	-	
002	Pulizia esterna del veicolo		Sporco	Pulizia	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		0,50 h	-	-	
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		-	-	-	
003	Indicatore del livello del carburante		Mancanza di carburante / olio / liquidi	Riquadratura	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		-	-	-	
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		-	-	-	
004	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "		Riga	Smart repair	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		-	-	-	
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		-	-	-	
005	Faro / Anteriore Destro		Riga	Sostituzione	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		-	-	-	
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		-	-	-	
006	Paraurti / Anteriore		Riga	Riparazione	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		-	-	-	
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		-	-	-	
007	Faro / Anteriore Sinistro		Riga	Sostituzione	

Ford

FOCUS ECOBOOST 1.0 HYBRID

TELAID: WF0NXXGCHNRG08999



Descrizione

Targa (Data immatricolazione 30/04/2024	Odometro 57454 km
Colore Argento	Anno -	Selleria -
Numero porte -	Numero posti -	Generation -
Carrozzeria Due Volumi	Trasmissione Manuale	Alimentazione Benzina

Spie accese

Indicatore del livello del carburante

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione
[Redacted]

Data dichiarazione
17/02/2026

Data approvazione perizia
17/02/2026

Meccanica

Problema di avviamento del motore
No

Is not roadworthy
No

Dirty vehicle (exterior)
Si

Dirty vehicle (interior)
Si

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Pulizia degli interni del veicolo	Sporco	Pulizia