Peugeot

1.5 BLUEHDI 120 S&S COMPACT PREMIUM

VIN: VF3VBYHVKLZ088672



Description

N° d'immatriculation 2ADH180A	**Date de 1ère immatriculation** 26/02/2021	**Odomètre** 140875 km
Couleur White Ice uni	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes 4	**Nombre de sièges** -	**Generation** -
Cylindrée 1499	**Puissance** 88 KW	

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant moteur

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection PARC HÖDLMAYR TONGEREN	**Date de l'inspection** 28/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 29/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Roue de secours / -	Manquant	Echange

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



002	Double de clé / -	Manquant	Echange



003	Voyant moteur	Défectueux	Contrôle




004	Données personnelles / -	Non Conforme	Nettoyage





005	Pavillon / - Toit ouvrant : Non	Enfoncement	Réparation







006	Aile / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable



007	Bas de caisse / Gauche	Rayure	Acceptable




Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

008	Assise de siège / Avant Gauche Matériau d'habitacle : Cuir/similicuir	Usé	Acceptable



009	Phare / Avant Droit	Cassé	Echange


010	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Echange





011	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation






012	Porte / Arrière Droit	Rayure	Acceptable



013	Porte / Arrière Droit Vitré : Non	Enfoncement	Réparation







014	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.






015	Bouchon réservoir AdBlue / Gauche	Manquant	Echange

016	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable



Éléments amovibles

- [x] Triangle
- [x] Cric
- [ ] Double de clé
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Certificat de Conformité
- [ ] Roue de secours
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Crochet de remorquage

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	215/65/16 Été	3 mm
Avant Droit	GOODYEAR	215/65/16 Été	3 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215/65/16 Été	4 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215/65/16 Été	4 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Avant droit


Odomètre



Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre




Autre



Autre



Roue de secours / - / Manquant



Double de clé / - / Manquant



Voyant moteur / Défectueux



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement




Aile / Avant Gauche / Enfoncement



Bas de caisse / Gauche / Rayure



Assise de siège / Avant Gauche / Usé



Phare / Avant Droit / Cassé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Phare / Avant Droit / Cassé



Phare / Avant Droit / Cassé



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement




Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Bouchon réservoir AdBlue / Gauche / Manquant



Bouchon réservoir AdBlue / Gauche / Manquant



Porte / Avant Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.