

Historial del Vehículo -3765-LYG

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
3765-LYG	22/06/2023	11308	ANUAL 1	Tasas reciclado residuos
3765-LYG	22/06/2023	11308	ANUAL 1	Arandela / tapón cárter
3765-LYG	22/06/2023	11308	ANUAL 1	Filtro antipolen - Nueva
3765-LYG	22/06/2023	11308	ANUAL 1	Aceite motor - 00W20 OEM
3765-LYG	22/06/2023	11308	ANUAL 1	Filtro aceite - Nueva
3765-LYG	22/06/2023	11308	ANUAL 1	MANO DE OBRA
3765-LYG	22/06/2023	11308	ANUAL 1	Líquido lavaparabrisas - -20°C - Nueva
3765-LYG	22/06/2023	11308	ANUAL 1	Serv inspección 1º año
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Líquido frenos
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Arandela / tapón cárter
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Escobilla limpialuna tr - Nueva
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Escobilla iz limpiaparabrisas
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Filtro antipolen - Nueva
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Escobilla dr limpiaparabrisas
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Aceite motor - 05W30
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Líquido lavaparabrisas - -20°C - Nueva
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Tasas reciclado residuos
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	MANO DE OBRA
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Rellenar niveles
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Serv inspección 2º año
3765-LYG	18/06/2024	25072	ANUAL 2	Filtro aceite - Nueva
3765-LYG	03/06/2025	36645	ANUAL 3	Filtro aceite - Bosch - Rec.Plat. AZELER - Nueva
3765-LYG	03/06/2025	36645	ANUAL 3	Aceite motor - 05W30
3765-LYG	03/06/2025	36645	ANUAL 3	Filtro antipolen - Bosch - Rec.Plat. AZELER - Nueva
3765-LYG	03/06/2025	36645	ANUAL 3	MANO DE OBRA

3765-LYG	03/06/2025	36645 ANUAL 3	Tasas reciclado residuos
3765-LYG	03/06/2025	36645 ANUAL 3	Arandela / tapón cárter - GOMA
3765-LYG	03/06/2025	36645 ANUAL 3	Serv inspección 3º año
3765-LYG	03/06/2025	36645 ANUAL 3	Rellenar niveles
3765-LYG	03/07/2025	37506 SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
3765-LYG	03/07/2025	37506 SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 215 65 HR16 102 H / 4x4 VERANO
3765-LYG	03/07/2025	37506 SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 215 65 HR16 102 H / 4x4 VERANO
3765-LYG	07/11/2022	43322 LUNAS	9825845080 - LUNA FIJA PTA.T.I. CALZADA TINTADA
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Batería - 760A BOSCH EFB
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Aceite motor - 05W30 FPW9.55535/03 STELLANTIS
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Filtro antipolen - BOSCH
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Filtro aceite - BOSCH
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Arandela / tapón cárter - Nueva
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Líquido frenos - BOSCH
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Anticongelante - IAM
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Filtro aire - BOSCH
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	M.O. General
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Jgo escobillas limpia - BOSCH
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Filtro combustible - BOSCH
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Serv inspección 4º año
3765-LYG	20/05/2026	48253 ANUAL 4	Escobilla limpiaviento - BOSCH



PEUGEOT 2008

ACTIVE PACK BLUEHDI 81KW (110CV)

VIN	VR3UDYHSKNJ605099
Primera matriculación	30/5/2022
Kilometraje del vehículo	50.428 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/7/2026 23:11:38	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann SEVILLA
------------------------	--------------------	---	------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	30/5/2022
Modelo	2008	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VR3UDYHSKNJ605099	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	Original
Ficha Técnica	Sí	Documento de matriculación	Sí
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	BF Goodrich	215/65 R 16 98 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	BF Goodrich	215/65 R 16 98 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Continental	215/65 R 16 98 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Continental	215/65 R 16 98 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAMAGES

Exterior



1 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



2 | Bumper trim F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)



3 | Door FL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Repair and paint (complete)



4 | Outside rear-view mirror housing L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint




5 | Door RL

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)



6 | Wing RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Polish



7 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



11 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable



12 | Bumper moulding R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



13 | Wing RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Polish



14 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Repair and paint (complete)



15 | Door FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable



16 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



17 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable



18 | Alloy rim FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable

Interior



8 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)



9 | Internal boot lining R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)



10 | Internal boot lining L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)

Commercial photos

