

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE
01-07

GER

Der Unterzeichner, Yuri Rodrigues, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : NISSAN
0.2. Typ : J12
Variante : A
Version : A31
0.2.1. Handelsbezeichnung : NISSAN QASHQAI
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - cm²
Rollwiderstand : - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-J12A1DZP6DAW_00-JN1-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie : AT-J12A_1332P_A_00-JN1-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie : 2-JN1-0031
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL-J12ADZAWA_00000-JN1-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) : -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie : EV-J12ADZ55C16_000-JN1-1
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : Nissan Automotive Europe S.A.S
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : Aufkleber an der rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : Vor dem rechten Vordersitz
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers : -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : SJNTAAJ12U1366810
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 04/10/2023

Montigny-le-Bretonneux, 28/02/2024

mit dem in der am 07/02/2023 erteilten Genehmigung e9*2018/858*11042*08 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen : 2
und Räder : 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung) : 1, vorn, Keine
3.1. Das Fahrzeug ist : nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2665 mm
4.1. Achsabstände : - mm
5. Länge : 4425 mm
6. Breite : 1835 mm
7. Höhe : 1625 mm

Massen

13. Masse im fahrbereiten Zustand : 1450 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1508 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 1985 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse : 1080 kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3785 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1800 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 725 kg
19. Technisch zulässige maximale statische Stützlast : 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors : Nissan Motor Co. LTD
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HR13
22. Arbeitsweise : Fremdzündung, 4-Takt
23. Vollelektrisch : Nein
23.1. Art des [Elektro] Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4, in Reihe
25. Hubraum : 1332 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. Fahrzeug mit Einstoffmotor : Einstoffbetrieb
26.2. Nur für Fahrzeuge mit Zweistoffmotor : -
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) : 116 kW bei 5500 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor) : 3,6 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : - kW
28. Getriebe (Typ) : stufenlose Automatik

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) : 1: - 2: -

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 199 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite : 1580 mm 2: 1580 mm 3: - mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen (gegebenenfalls) : 1: 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1
2: 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus : AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs : Grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4, 2 (vorn), 2 (hinten)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



www.PS-Team.de

046CC0168358



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE
01-07

GER

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel

Standgeräusch	bei der Motordrehzahl	Fahrgeräusch
72 dB(A)	3750 min ⁻¹	66 dB(A)

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vm

47.1.1. Prüfmasse	: 1589	kg
47.1.2. Querschnittsfläche	: -	m ²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls)	: -	cm ²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten	: 121.06	N
47.1.3.0. f ₀	: -0.0390	N/(km/h)
47.1.3.1. f ₁	: 0.03758	N/(km/h) ²
47.1.3.2. f ₂		

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse	: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f _{ds})	: -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit	: N

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007/EC*2018/1832/EC (AP)

1.2. Prüfverfahren: Type 1 (WLTP-Höchstwerte)

CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
292.3 mg/km	16.5 mg/km	12.6 mg/km	19.8 mg/km	- mg/km	- ppm	0.08 mg/km	0.34E+11 #/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO	NO _x	NMHC	THC	CH ₄	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- ppm	- mg/kWh	- #/kWh

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

: - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)

	NO _x	Partikel
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
Niedrig	179 g/km	7.9 l/100km	- Wh/km
Mittel	136 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km
Hoch	121 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	153 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	143 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet

: Ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

: e2 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

: 1.94 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung
CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
-	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates

: -

52. Anmerkungen:

35. (1) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
35. (1) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
35. (1) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
35. (1) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1
35. (2) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
35. (2) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
35. (2) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
35. (2) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24GHz ausgerüstet

: Nein

WEITERE BEMERKUNGEN

Duplikat-Publikationsdatum : -

Land Code : DEU

Fahrzeugbrief-Nr. HB568448 ist ausgefüllt



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : Laufleistung




Bild 13 : Schaden Stoßfänger hinten




Bild 14 : Schaden Stoßfänger hinten




Bild 15 : Schaden Stoßfänger hinten




Bild 16 : Schaden Stoßfänger hinten



Bild 17 : Schaden Stoßfänger hinten



Bild 18 : Schaden Stoßfänger hinten




Bild 19 : Schaden Stoßfänger hinten



Bild 20 : Schaden Stoßfänger hinten




Bild 21 : Tür hinten links, Einstieg Lackierung, verschrammt



Bild 22 : Verkleidung C-Säule links unten, eingedellt, verschrammt



Bild 23 : Verkleidung C-Säule links unten, eingedellt, verschrammt



Bild 24 : Türverkleidung hinten links, verschrammt




Bild 25 : Türverkleidung hinten links, verschrammt




Bild 26 : Türverkleidung hinten links, verschrammt




Bild 27 : Türverkleidung hinten links, verschrammt



Bild 28 : Türverkleidung hinten links, verschrammt




Bild 29 : LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt



Bild 30 : LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt




Bild 31 : LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt



Bild 32 : LM-Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt




Bild 33 : LM-Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt



Bild 34 : LM-Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6022200
Hersteller	Nissan
Model	Qashqai
Variante	Tekna 1.3 DIG-T MHEV
Listenpreis	37.201,68
VIN	SJNTAAJ12U1366810
Erstzulassungsdatum	1.3.2024
Kennzeichen	M Z8329

Schadensfälle der int. Belegnummer: 28.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie
Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.03.2024	Letzte Zulassung	26.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Nissan
Typ / Verkaufsbez.	Qashqai (J12)(03.2021->) / Aufbauart		Geländewagen
	Qashqai 1.3 DIG-T Tekna (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNTAAJ12U1366810	HSN / TSN	2228 / AAB
DAT Europa-Code®	012251120200003	DAT Marktindex	DE002 6464
Km-Stand abgelesen	43841	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	116	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / KBYB	Polster / Farbe	Leder/Stoff / Schwarz/Akzent in Dunkelblau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.01.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Around View Monitor (360° Umgebungsansicht), Ausstattungs-Paket: Nissan Connect Navigationssystem mit Around View Monitor, Auto-Hold-Funktion, Automatische Fahrlichtschaltung, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Business-Paket, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel schwarz, Diebstahl-Warnanlage, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Adaptiver Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW), Fahrassistent-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Moving Object Detection (MOD, Fußgängererkennung und bewegliche Objekterkennung), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistent-System: ProPilot Park, Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistent-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf, Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremsengriff, Fahrmodusschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Zoll), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kniepolster Mittelkonsole seitlich, Kofferraumbeleuchtung, Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 7,5x19, Lackierung Solid Red, Lastenverankerung / Verzurrösen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW DIG-T MHEV), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte LED, Notbrems-Warnblinkautomatik, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2666 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Schließ-/Startsystem intelligent key, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Service-System: Amazon Alexa, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Steuer-AV Ausstattungs-Niveau Tekna, Tagfahrlicht LED, Technologie-Paket Getriebe Automatik, USB-Anschluss im Fond, USB-Schnittstelle, Verglasung hinten abgedunkelt, Verwendung von Spezialwerkzeug Kalibriervorrichtung (Einstellung Kamera), Winter-Paket

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
81937	Motor 1,3 Ltr. - 116 kW 16V DIG-T MHEV (Mild-Hybrid)
11822	Premium-Lackierung Uni

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
bis Wartung verbleiben: 25.918 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schaden Stoßfänger hinten, (Bild 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
2. Tür hinten links, Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 21)
3. Verkleidung C-Säule links unten, eingedellt, verschrammt, erneuern (Bild 22, 23)
4. Türverkleidung hinten links, verschrammt, erneuern (Bild 24, 25, 26, 27, 28)
5. LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 29, 30, 31)
6. LM-Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 32)
7. LM-Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 33, 34)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Ladekante, zerkratzt,
Frontscheibe, Steinschlag,
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Tür hinten rechts, Lackierung, zerkratzt,
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Radlaufblende hinten links, zerkratzt,
Tür vorne links, Einstieg Lackierung, zerkratzt,

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweis (kein Eintrag im Serviceheft)