DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY0 S6034128	Date d'immatriculation	19/08/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-537-DN	Odometre	18 109 km
Modèle	Grandland GS 1.2 Turbo Hybrid 145ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Révision	✓

Pneumatiques


Michelin 225/55/19 V Eté 5.2 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.4 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.6 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.6 mm



Dommages extérieurs

1

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

5

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Autres dommages

9

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.4 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.6 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.6 Mm