

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 19/05/2023	Color	Azul shade
Marca	JEEP	Matrícula	Cuentakilómetros	28 389 km
Modelo	Jeep Compass Limited 1.5 130cv MHEV	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Anagrama de puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

6



Elemento	Varilla de antena
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

7



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Paragolpes
Posición	Inferior
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Montante de techo
Posición	Lateral Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



●●

Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

12



●●

Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



●●

Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

14



●

Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Daños internos

1



● ●

Elemento	Bandeja trasera
Posición	Trasero
Daños	Roto
Comentarios	-

2



●

Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Comentarios	-