Afdrukken

MACADAM









## BMW 3: 2CQA193

| | | | |
|---|---|---|---|
| Onderstelnummer: | **WBA81CE000FN73873** | Versie: | |
| 1ste ingebruikname: | **13/10/2022** | Fiscale PK: | |
| Inspectie kilometerstand: | **101908** | KW: | |
| Type koetswerk: | | Kleur koetswerk | **Zwart** |
| Versnelling: | **Automaat** | Type velgen (gemonteerd) | **Aluminium** |
| Transmissie: | | Parkeerplaats | **3814** |
| Brandstof: | **Benzine** | | |
| Type velgen (gemonteerd) | **Aluminium** | | |
| Gelijkvormigheidsattest | **Ja** | | |
| Categorie | **Personenwagen** | | |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto | **Ja** | | |
| Inschrijvingsbewijs deel Home | **Nee** | | |

## Opties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal sleutels | **2** | Hoedenplank/rolhoes | |
| Snelheidsregelaar | | Parkeersensoren achteraan | |
| Stuur multifunctioneel | | Type trekhaak | **Geen trekhaak** |
| Radio multimedia | | | |
| Type koplampverlichting | **LED koplampverlichting** | | |
| Type GPS | **GPS groot scherm kleur** | | |
| Type zetelbekleding | **Zetelbekleding stof** | | |
| Type airco | **Airco automatisch** | | |

## Beperkte technische diagnose

## Banden

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **225/50/17/95 Y** | | | |
| Zomerbanden: | V L | **Hankook: 4 mm** | V R | **Hankook: 4 mm** |
| | A L | **Hankook: 4 mm** | A R | **Hankook: 4 mm** |

| | |
|---|---|
| Bandenprofieldiepte V L | **4.0** |
| Bandenprofieldiepte V R | **4.0** |
| Bandenprofieldiepte A L | **4.0** |
| Bandenprofieldiepte A R | **4.0** |
| Bandenmaat V L | **225/50 R 17 95 Y** |
| Bandemaat V R | **225/50 R 17 95 Y** |
| Bandenmaat A L | **225/50 R 17 95 Y** |
| Bandenmaat A R | **225/50 R 17 95 Y** |
| Type band V L | **Zomer** |
| Type band V R | **Zomer** |
| Type band A L | **Zomer** |
| Type band A R | **Zomer** |
| Bandenmerk VL | **260** |
| Bandenmerk V R | **260** |
| Bandenmerk A L | **260** |
| Bandenmerk A R | **260** |

## Hulpmateriaal

| | |
|---|---|
| Aantal laadkabels (normaal) | **0** |
| Aantal laadkabels (snelladen) | **0** |

| | |
|---|---|
| **Totale kosten excl. BTW** | **75,44** |
| **Interieur, Versleten, Aanvaardbaar** | **0,00** |






| | |
|---|---|
| Voorruit, Steenslag, Voorruitherstelling | 75,44 |





| | |
|---|---|
| Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |





| | |
|---|---|
| Vleugel A L, Hersteld, Aanvaardbaar | 0,00 |




| | |
|---|---|
| Deur A L, Hersteld, Aanvaardbaar | 0,00 |



| | |
|---|---|
| Deur V L, Hersteld, Aanvaardbaar | 0,00 |




| | |
|---|---|
| Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |






| | |
|---|---|
| Band A R, Scheur, Aanvaardbaar | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Vleugel A R, Hersteld, Aanvaardbaar | 0,00 |



| | |
|---|---|
| Deur A R, Hersteld, Aanvaardbaar | 0,00 |



| | |
|---|---|
| Deur V R, Hersteld, Aanvaardbaar | 0,00 |



| | |
|---|---|
| Vleugel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |




| | |
|---|---|
| Dak, Kras(sen), 67 - Polijsten | 0,00 |





