


# RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110362146



## Identification du véhicule

Réf. client 10039427490 Immatriculation  
Date 1ère M.C.30/05/2023  
Marque CITROEN Km. compteur 39512  
Modèle C5 X (10/2021)  
Version Feel Pack  
N° de châssis VR7NCHNSPN4816568

## Date & lieu de restitution

Date  
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre carrosserie Heures	Main d'oeuvre peinture Heures	Ingrédients peinture € HT	Main d'oeuvre divers Heures	Coût réel € HT	Remise de vétusté %	Remise pièces %	Coût facturable € HT
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
Porte ARD	Bosse(s)	Acceptable									Non facturé
Clef de contact TC (sans insert)	Manque	Réparer/rempl. (montant f	220,00					220,00			220,00
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f			1,30	52,00		132,60			132,60

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:  
Taux horaire main d'oeuvre: 62,00 € HT/ heure.  
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	352,60 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	352,60 €
TOTAL T.V.A.	70,52 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	423,12 €

---

75480034    Jante alum. ARD bi-ton/polychrome    Griffe(s)    Acceptable



---

75480035    Porte ARD    Bosse(s)    Acceptable



---

75480032    Clef de contact TC (sans insert)    Manque    Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



---

75480033    Jante alum. AVG bi-ton/polychrome    Griffe(s)    Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

