

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic L2H1 2.0 ENERGY dCi 145 Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 146 PS / 107 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	M -SM 1871	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000867014633
Vertrags-Nummer:	42048075	Erstzulassung:	29.03.2021
Internes KZ:	14797761	Kilometer-Stand:	44132
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Trafic L2H1 2.0 ENERGY dCi 145 Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 146PS / 107 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 29.950,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

12-V-Steckdose	20,00
Arktis-Weiß	0,00
Beifahrerdoppelsitzbank umklappbar mit PC-Ablage, Durchladeklappe und Staufach	0,00
Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera	500,00
Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	0,00
Heckklappe, verglast inklusive Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer	175,00
Klang & Klima-Paket mit Media Nav	1.750,00
Klare-Sicht-Paket	190,00
Klimaanlage	0,00
Licht- und Regensensor mit Show me Home Funktion	0,00
Mobiles Büro-Paket 2	350,00
Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	0,00
Nebelscheinwerfer	0,00
Raucher-Paket	40,00
Reifendruckkontrolle	0,00
Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	145,00
Schiebetür rechts mit Fenster	150,00
Seiten-Airbags vorne und Windowbags vorne	0,00
Sicherheit-Paket	700,00
Smartphone Docking station	40,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	250,00
Trennwand, geschlossen mit Fenster und Durchladeklappe	0,00
Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl	0,00
Verstärkte Batterie	70,00
Weitwinkelspiegel	0,00
1 Satz Winterkomplettträger über Sixt	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettträger über Sixt	0,00
---------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 34.330,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.852,70

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.852,70

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L2H1 2.0 ENERGY dCi 145 Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 146 PS / 107 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	107 / 146	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	178
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	176	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1910	zul. Gewicht (kg):	3050

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 42048075
Amtliches Kennzeichen: M -SM 1871
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L2H1 2.0 ENERGY dCi 145 Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 146 PS / 107 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
15.09.2025	9059963679	Glasschaden	Seitenscheibe hinten Beifahrerseite Crash	Nein	Nein
09.09.2024	9059901261	Eigenverschulden	Klimakondensator defekt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 42048075
Amtliches Kennzeichen: M -SM 1871
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L2H1 2.0 ENERGY dCi 145 Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 146 PS / 107 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
07.07.2023	16371	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
07.07.2023	16371	TÜV/AU (MwSt-frei)
07.07.2023	16371	Inspektion und Wartung
13.03.2025	30429	Inspektion und Wartung
13.03.2025	30429	Bremsflüssigkeitswechsel
13.03.2025	30429	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



INFORMATIONEN ZUM BESICHTIGUNGSSORT

Station Vogelsdorf DEKRA Automobil GmbH

Industriestr. 1

15370 Fredersdorf-Vogelsdorf

INFORMATIONEN ZUR BESICHTIGUNG

Fzg. gereinigt:

k.A.

Probefahrt durchgeführt:

k.A.

Besichtigung von unten:

k.A.

Probelauf durchgeführt:

k.A.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller / Marke:

RENAULT (F)

FIN [Fz-Ident-Nr.]:

VF1FL000867014633

Leistung [kW]:

107

Aufbau:

Kasten

Erstzulassung:

29.03.2021

Nächste HU:

02/2027

Farbe/Lackierung:

TEINTE CAISSE BLANC GLA-CIER (369) Uni

Motorart / Anz. Zylinder:

Reihenmotor / 4

Laufleistung letzter

Kundendienst:

30.418 km

Kennzeichen:

M SM1871

Modellbezeichnung:

TRAFIC (L)

Antriebsart:

Diesel

Hubraum [ccm]:

1.997

Getriebe:

Schaltgetriebe

Laufleistung:

44.047 km Laufleistung laut Wegstreckenzähler

Anzahl Sitzplätze

3

unfallfrei:

k.A.

Datum letzter Kundendienst:

01.02.2025

ZUBEHÖR

Serienausstattung

1. ABS mit EBV und Bremsassistent
2. Ablagefächer in den Türen
3. Airbag: Fahrerseite
4. Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren
5. Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
6. Außentemperaturanzeige
7. Blinker in Klarglasoptik
8. Bordcomputer
9. Dieselpartikelfilter
10. Drehzahlmesser, elektronisch
11. ESP mit Berganfahrassistent, Beladungs-erkennung und ASR

12. Fensterheber elektrisch vorne
13. Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
14. Halogen-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
15. Handschuhfach, geschlossen
16. Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster
17. Keycard Handsfree
18. Kopfstützen (3)
19. Lackierung: Standard
20. Lenkrad 2-fach einstellbar (Länge, Höhe)
21. Mobilitätsset
22. Motor: Start & Stop-Automatik
23. Pollenfilter
24. Polster: Stoff

25. Radiovorrichtung m. Dachantenne
26. Räder: 16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 215/65 R 16
27. Schiebetür rechts, geschlossen
28. Servolenkung
29. Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank
30. Sitze: Fahrersitz "Komfort" 3-fach einstellbar
31. Trennwand ohne Fenster
32. Verzurrosen im Laderaum, seitlich unten
33. Wegfahrsperre elektronisch
34. Wärmeschutzglas
35. Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Sonderausstattung

1. Airbag: Beifahrerairbag, deaktivierbar
2. Airbag: Seitenairbags und Windowbags vorne
3. Batterie verstärkt
4. Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
5. Klimaanlage vorne
6. Licht- und Regensensor mit Show-me Home-Funktion
7. Nebelscheinwerfer

8. Paket: Raucherpaket
9. Reifendruckkontrolle
10. Reserverad
11. Schiebetür, rechts mit Fenster (feststehend)
12. Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank umklappbar mit PC-Ablage, Durchladeklappe & Staufach
13. Steckdose (12 V)

14. Telefonzubehör: Smartphone Docking Station
15. Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
16. Trennwand, geschlossen mit Fenster & Durchladeklappe
17. Verzurrosen seitlich im Laderaum, mobil
18. Weitwinkelspiegel

Die Angaben zur Ausstattung / Sonderausstattung erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit / Vollständigkeit!

REIFENDATEN

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Art	Profiltiefe
Vorne links	215/65 R 16 109 R	Vredestein Comtrac 2 Winter +	Winterreifen / Original	7 mm
Vorne rechts	215/65 R 16 109 R	Vredestein Comtrac 2 Winter +	Winterreifen / Original	7 mm
Hinten links	215/65 R 16 109 S	Continental VanContact Winter	Winterreifen / Original	9 mm
Hinten rechts	215/65 R 16 109 S	Continental VanContact Winter	Winterreifen / Original	9 mm

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung Hersteller/Typ Art Profiltiefe

215 / 65R16 106 H Goodyear / EfficientGrip Cargo 2 S /O 8 mm

215 / 65R16 106 H Goodyear / EfficientGrip Cargo 2 S /O 8 mm

215 / 65R16 106 H Goodyear / EfficientGrip Cargo 2 S /O 8 mm

215 / 65R16 106 H Goodyear / EfficientGrip Cargo 2 S /O 8 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

LISTE

Teil	Schadenart	Schadentyp	Technischer Einfluss	Optischer Einfluss	Maßnahme	Minderwerte (EUR) (ohne MwSt.)
Außen						
1. Stoßfänger vorne (Bild 2, 3, 4, 5)	deformiert				erneuern	650
2. Seitenwand (lang) hinten links, vorne (Bild 1)	eingedellt				smart repair	90
3. B-Säule rechts - Lackierung (Bild 12)	verschrammt				smart repair	90
4. Dachrahmen rechts (Bild 8, 9)	mehrfach eingedellt				instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau	250
5. Heckklappe (Bild 7)	eingedellt				smart repair	90
6. Tür vorne rechts - Einstieg Lackierung (Bild 6)	verschrammt				smart repair	90
7. Fahrzeug - div. rechts (Bild 10, 11, 13)	Anfahr / Unfall- schaden				s. Gutachten	2.940
Total (EUR):						4.200

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.




Übersichtsbild vorne links




Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



Motorraum



Zulassungsbescheinigung Teil 1



KM-Stand



Kofferraum



Bild 2:



Bild 3:




Bild 4:



Bild 5:

Lage: Außen
Bereich: Stoßfänger vorne
Teil:
Schadenart: deformiert
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: erneuern

Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 650



Bild 1:

Lage: Außen
Bereich: Seitenwand (lang) hinten links, vorne
Teil:
Schadenart: eingedellt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: smart repair

Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 90



Bild 12:

Lage: Außen
Bereich: B-Säule rechts
Teil: Lackierung
Schadenart: verschrämmt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: smart repair

Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 90



Bild 8:




Bild 9:

Lage:	Außen	Technischer Einfluss:	
Bereich:	Dachrahmen rechts	Optischer Einfluss:	
Teil:		Maßnahme:	instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Schadenart:	mehrfach eingedellt		
Schadentyp:		Minderwerte (EUR) ohne MwSt.:	250
Bemerkungen:			



Bild 7:

Lage: Außen
Bereich: Heckklappe
Teil:
Schadenart: eingedellt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: smart repair

Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 90



Bild 6:

Lage: Außen
Bereich: Tür vorne rechts
Teil: Einstieg Lackierung
Schadenart: verschrammt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: smart repair

Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 90



Bild 10:



Bild 11:



Bild 13:

Lage:	Außen	Technischer Einfluss:	
Bereich:	Fahrzeug	Optischer Einfluss:	
Teil:	div. rechts	Maßnahme:	s. Gutachten
Schadenart:	Anfahr / Unfallschaden		
Schadentyp:		Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 2.940	
Bemerkungen:			

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.