


## Fahrzeugdetails

|                      |                                  |                       |                           |                      |                   |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Fahrgestell-Nr.      | W0VZRHNS0 P6063540               | Erstzulassung         | 27.06.2024                | Außenfarbe           | Unbekannt         |
| Hersteller           | OPEL                             | Kennzeichen           |                           | Laufleistung         | 25 648 km         |
| Modell               | GRANDLAND 1.2 Turbo 96kW GS Auto | Fahrzeugzustand       | Reparierter Unfallschaden |                      |                   |
| Vorschaden vorhanden | Ja                               | Höhe Vorschaden netto | -                         | Vorschaden kommentar | Details unbekannt |

## Auftragsdaten

Lagerplatz



## Lose Teile

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad    | ✓ |
| Hutablage                 | ✓ |
| Bedienungsanleitung Radio | ✓ |

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Betriebsanleitung           | ✓ |
| Serviceheft                 | ✓ |
| Bordmappe komplett          | ✓ |
| Ersatzschlüssel             | ✓ |
| Schlüssel                   | ✓ |
| Schlüssel mit Fernbedienung | ✓ |
| Inspektion                  | ✓ |

## Reifen

|                                              |  |                                              |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Nexen 225/55/18 V<br>Ganzjahresreifen 5.0 mm |  | Nexen 225/55/18 V<br>Ganzjahresreifen 5.0 mm |
| Nexen 225/55/18 V<br>Ganzjahresreifen 6.0 mm |  | Nexen 225/55/18 V<br>Ganzjahresreifen 6.0 mm |



## Außenschäden

## DEKRA Automotive Solutions

|   |                                                                                     |              |                       |                   |         |             |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------|---------|
| 1 |    | Bauteil      | Stoßfänger            | Reparaturzeit     | 1,00    | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | Hinten Links          | Reparaturkosten   | 70,00€  | Nettokosten | 158,95€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Kratzer               | Lackierungszeit   | 1,30    |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                     | Lackierungskosten | 117,00€ |             |         |
|   |                                                                                     |              |                       | Pauschale         | -       |             |         |
| 2 |    | Bauteil      | Windschutzscheibe     | Reparaturzeit     | 1,80    | Teilekosten | 672,24€ |
|   |                                                                                     | Position     | -                     | Reparaturkosten   | 126,00€ | Nettokosten | 798,24€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Gebrochen             | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                     | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                       | Pauschale         | -       |             |         |
| 3 |    | Bauteil      | Kotflügel             | Reparaturzeit     | 1,00    | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne Rechts          | Reparaturkosten   | 70,00€  | Nettokosten | 166,60€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Schlecht repariert    | Lackierungszeit   | 1,40    |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                     | Lackierungskosten | 126,00€ |             |         |
|   |                                                                                     |              |                       | Pauschale         | -       |             |         |
| 4 |   | Bauteil      | Dach                  | Reparaturzeit     | 2,00    | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | -                     | Reparaturkosten   | 140,00€ | Nettokosten | 417,35€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Delle mit Lackschaden | Lackierungszeit   | 3,90    |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                     | Lackierungskosten | 351,00€ |             |         |
|   |                                                                                     |              |                       | Pauschale         | -       |             |         |
| 5 |  | Bauteil      | Tür                   | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | Hinten Links          | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | 80,00€  |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Delle                 | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                     | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                       | Pauschale         | 80,00€  |             |         |
| 6 |                                                                                     | Bauteil      | Klebesatz             | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | 98,05€  |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne                 | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | 83,34€  |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Gebrochen             | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                     | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                       | Pauschale         | -       |             |         |

## Sonstiges

|   |  |              |                  |                   |         |             |        |
|---|--|--------------|------------------|-------------------|---------|-------------|--------|
| 7 |  | Bauteil      | Lackvorbereitung | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | -      |
|   |  | Position     | -                | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | 99,45€ |
|   |  | Beschreibung | -                | Lackierungszeit   | 1,30    |             |        |
|   |  | Anmerkungen  | -                | Lackierungskosten | 117,00€ |             |        |
|   |  |              |                  | Pauschale         | -       |             |        |

## Anmerkungen

rep Vorsch Farbton über 300µm

Geschätzte Reparaturkosten

