

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ074394



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 06/11/2023	Laufleistung 92832 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 75 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Warnleuchte Adblue	Zu wenig	Überholen
003	Warnleuchte Motor	Defekt	Prüfen



004

Reifendruck / -

Keine

Prüfen



005

Reifen / Vorne Links

Riss

Ersetzen



006

Reifen / Hinten Rechts

Abgewetzt

Akzeptabel




007

Reifen / Vorne Rechts

Riss

Ersetzen



008

Stoßfänger oberhalb / Vorne

Kratzer

Lackieren







009


Kotflügel / Vorne Links ¹

Delle

Smart Repair



010	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren
 			
011	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair
   			
012	Heckklappe / Kofferraumtür / Links Mit Fenster : Nein	Delle	Ersetzen
     			
013	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links	Beklebt	Ersetzen
 			
014	Stoßfänger / Hinten Rechts	Kratzer	Smart Repair
 			
015	Seitenwand / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
   			

016	Tür / Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Akzeptabel
017	Schweller / Hinten Rechts Länge : Lang	Delle	Akzeptabel
018	Türeinstieg / Rechts	Delle	Akzeptabel
			
019	Säule / Vorne Rechts ²	Kratzer	Akzeptabel
			
020	Polster Sitzfläche / Vorne Rechts	Fleck	Reinigen
			
021	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
022	Motorhaube / -	Steinschlag	Smart Repair
			
023	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
024	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

¹ 2x Delle

² B

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	FIRESTONE	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	FIRESTONE	215 / 65 / 16 / Winter	5 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	8 mm
Hinten Rechts	FIRESTONE	215 / 65 / 16 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sicherheitskit / - / Fehlt



Warnleuchte Adblue / Zu wenig



Warnleuchte Motor / Defekt



Reifendruck / - / Keine



Reifen / Vorne Links / Riss



Reifen / Vorne Links / Riss




Reifen / Vorne Links / Riss



Reifen / Hinten Rechts / Abgewetzt



Reifen / Vorne Rechts / Riss



Reifen / Vorne Rechts / Riss




Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer




Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt




Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt




Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Kratzer



Säule / Vorne Rechts / Kratzer



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag