

**Resumen del  
vehículo**

**Matrícula:** 9991LZR  
118 IA  
BUSINES  
S  
CORPOR  
**Marca /** ATE  
**Modelo:** 136CV 5P

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
25/11/2024	25861	MANTENIMIENTO	Revisión	TORREJONMOVIL S.L.



**BMW Serie 1 F40**

VIN	WBA7K310605V64129
Primera matriculación	9/8/2022
Kilometraje del vehículo	0 km

**DETALLES DE LA INSPECCIÓN**

Fecha de la inspección	19/5/2026 10:47:09	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

Marca	BMW	Primera matriculación	9/8/2022
Modelo	Serie 1 F40	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WBA7K310605V64129	Tipo de combustible	Gasolina

**DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO**

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		


**NEUMÁTICOS**

**Neumáticos montados**

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	245/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	245/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	245/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	245/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica

**DAÑO**

**Interior**



**1 | Llave de contacto**

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

**Exterior**



**2 | Puerta Delant Dr**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



**3 | Aleta Del Dr**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**4 | Llanta acero Tras Dr**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

## Fotos comerciales

