DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY0 S6026188	Date d'immatriculation	04/06/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-772-XV	Odometre	18 794 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	BTV CASTELNAU











Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.1 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm




Michelin 225/55/19 V Eté 5.9 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.7 mm


Dommages extérieurs

2



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	
Commentaires	-

5



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

7

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

10



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

11

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4



Elément	Tapis
Position	Avant Gauche
Dommages	
Commentaires	-

Autres dommages

12

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.9 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.1 Mm