


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002496094
Besichtigt am:	11.06.2026 09:35
Berichts-Nr:	10775649
FIN:	WAUZZZGE8PB018311

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BVN
Erstzulassungsdatum:	12.01.2023
Laufleistung:	37.847 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	370 kW (504 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	arrasrot-arrasrot-achatgrau/ schwarz- schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.200 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Dekoreinlagen Carbon Quadrat Struktur
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer
Abwicklung Serie	Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten
adaptive air suspension sport	Digitaler TV Empfang ohne CI+ PayTV-System und digitaler Radioempfang
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Doppelton-Signalhorn
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Elektro-Motor Aggr.0EF.C und 0EF.D
Ambiente-Lichtpaket plus	Elektro-Motor Systemleistung 370KW Grundmotor ist: T95/N21/T20/N20
Anhängevorrichtung	Embleme
Antriebssystem BEV	e-tron Ladesystem kompakt
Assistenzpaket Stadt	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Assistenzpaket Tour	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Audi AG	Fahrzeugladekabel
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Folienbeklebung
Audi music interface	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi phone box	Fußmatten vorn und hinten
Audi Pre sense Fond-Paket	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense front	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi pre sense rear	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi virtual cockpit plus	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 13
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegelgehäuse in Aluminiumoptik	Head-up-Display
Ausstattung Welt	Heckspoiler in Wagenfarbe
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Heizleistung Standard
Basis	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Batterie 380A (68Ah)	Industriestecker CEE 32A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Ionisator und Aromatisierung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug	Karosserieform Variante 2
Bremssättel orange lackiert, 19 Zoll	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Keine Aktionsausführung
Dachreling schwarz	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Datenmodul Europa	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
 Kofferraumbodenmatte
 Komfort Standklimatisierung
 Komfortmittelarmlehne vorn
 Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung
 Komfortschlüssel, ohne Safelock
 Kopfstützen vorn
 Kreuzungsassistent
 Ladedose CCS Typ 2
 Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Leder Valcona mit S-Prägung
 Linkslenker
 LTE-Unterstützung für Audi phone box
 Manuell betätigte Türen
 Manuelle Gepäckraumabdeckung
 Mit Multifunktionskamera
 Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
 MMI Navigation plus mit MMI touch response
 Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
 Nachtsichtassistent
 Nichtraucher Ausführung
 o.b. Abgas
 Ohne Ablagepaket
 Ohne Außenspiegel links
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne CD-Wechsler/CD-Player
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne kombinierte Längs- und Querverführung
 Ohne Multimedia" im Fahrzeug
 Ohne Parkassistent / Garagenpilot
 Ohne Projektionslicht Singleframe
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Trennwand
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Wandhalterung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 On-board-Ladegerät bis 22 kW (AC)
 Optikpaket schwarz plus
 Progressivlenkung
 quattro
 Räder Audi Sport, 5-Y-Speichen-Rotor, schwarz, glanzgedreht, 10,5Jx21, Reifen 285/40 R21
 Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
 Räder, 5-V-Speichen S-Design, 9,5Jx20, Winterreifen 255/50 R20
 Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöserkennung
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 285/40 R21 109H xl
 Reifendruck-Kontrollanzeige
 Reifenreparaturset
 Schalttafeloberseite und Interieurelemente unten in Leder
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
 Scheibenbremsen vorn, 19 Zoll, Bremssättel orange lackiert
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzheizung vorn und hinten
 Sondersteuerung I/VP
 Sonnenblenden vorn
 Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
 spezielles Typschild EU
 Sportlederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
 Sportsitze plus vorn
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistenz hinten
 Standard-Klimazonen
 Stoßfänger S-Modell in Volllackierung
 Tagfahrlicht
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Typprüfstand Deutschland
 Umgebungskameras
 Umgebungskameras
 Variante " S "
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Virtuelle Außenspiegel
 Virtuelle Außenspiegel

Vorbereitung für Functions on Demand

Vorbereitung für Smartphone-Interface

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrsitz

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Rücklicht links	Gebrochen	Ersetzen
2	Reifen vorne links	Loch	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE8PB018311

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung






Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10775649
vom: 11.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Rücklicht links - Gebrochen - Ersetzen



2 - Reifen vorne links - Loch - Ersetzen

Kommentar



Fremdkörper



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

