

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS3 R1089110	Erstzulassung	20.02.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI8094	Laufleistung	49 779 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten					
Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt				
					
					
					

Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
Bedienungsanleitung Radio ✗	Betriebsanleitung ✗
	Serviceheft ✗
	Bordmappe komplett ✗
	Ersatzschlüssel ✓
	Schlüssel ✓
	Inspektion ✗

Reifen	
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden			
1		Bauteil	Sommerreifen
		Position	Vorne links
		Beschreibung	Beule
		Anmerkungen	-
2		Bauteil	Alufelge 16"
		Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3



Bauteil

Position

Beschreibung

Anmerkungen

Kotflügel

Vorne links

Kratzer

-

4



Bauteil

Position

Beschreibung

Anmerkungen

Alufelge 16"

Vorne links

Kratzer

-

5



Bauteil

Position

Beschreibung

Anmerkungen

Tür

Hinten links

SR Kratzer

-

6



Bauteil

Position

Beschreibung

Anmerkungen

Kotflügel

Hinten links

SR Kratzer

-

7



Bauteil

Position

Beschreibung

Anmerkungen

Kotflügel

Hinten links

Kratzer

-

8



Bauteil

Position

Beschreibung

Anmerkungen

Kotflügel

Hinten rechts

SR Kratzer

-

9



Bauteil

Position

Beschreibung

Anmerkungen

Kotflügel

Hinten rechts

Kratzer

-

10



Bauteil

Position

Beschreibung

Anmerkungen

Tür

Vorne rechts

SR Kratzer

-

Sonstiges

11



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	-
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.065,60€
--------------	-----------