

Skoda

OCTAVIA 1.5 TSI 110KW (150CV) M-HEV DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR8NX3SY140899



Descripción

Matrícula 0611NBY	Fecha de matriculación 22/05/2025	Kilometraje 34736 km
Color Bronce	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 7	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 23/06/2026	Fecha de peritación aprobada 24/06/2026
---	--	---

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
002	Parabrisas / -	Roto	Sustitución



003 Aleta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



004 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



005 Manetas de puerta / Delantero Derecho

Ralladura

Pintar



006 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Smart repair



007 Llanta / Delantero Derecho

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Ralladura

Smart repair



Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	205 / 55 / 17 /	4.2 mm
Delantero Derecho	Desconocido	205 / 55 / 17 /	4.3 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	205 / 55 / 17 /	5 mm
Trasero Derecho	Desconocido	205 / 55 / 17 /	4.8 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Otro



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Parabrisas / - / Roto



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Manetas de puerta / Delantero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura