



# SCHEDA VEICOLO

## Dettagli veicolo

VIN	VF1RJA00668641110	TARGA	[REDACTED]	PERCORRENZA KM	111001	DATA IMMAT.	08/07/2022
LOCALITA	[REDACTED]	DATA PERIZIA	31/03/2026	MODELLO	CLIO	COLORE	Bianco Ghiaccio
						TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO







DOCUMENTI	
Carta di circolazione	V
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	V
Libretto garanzia tagliandi	V
Manuale uso e manutenzione	V
Tessera Code Chiave	X
Seconda Chiave (Mancante/danneggiata)	X
Chiave principale	V

INFO VEICOLO	
Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	3/4
Interni puliti/accettabili	V
Interni materiale/colore	Tessuto / scuro
Esterni puliti/accettabili	V
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI	
Telecomandi (Non previsto)	X
Kit fumatori	X
Antenna radio/havi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Non previsto)	X
Tappetini	V

DOTAZIONI	
Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	V
Kit pronto soccorso	V
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente

X - Elemento assente

? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici				
Pneumatico ant dx	Motorio	195/55/16	estivo	6 mm
Pneumatico ant sx	Motorio	195/55/16	estivo	6 mm
Pneumatico post dx	Motorio	195/55/16	estivo	7 mm
Pneumatico post sx	Motorio	195/55/16	estivo	7 mm
Ruota di scorta	Ruotino			

### Dettaglio danni

Componente:	Aggancio cappelliera post.	Lato:	SX
Componente:	Copparuota anteriore dx danneggiato	Lato:	
Componente:	Seconda chiave	Lato:	
Componente:	Coppa ruota ant. 16" AMICITIA p/wheel 10	Lato:	DX
Componente:	Paraurti ant. P/RS Line/assist.parch. primer	Lato:	
Componente:	Scomposizione paraurti	Lato:	
Componente:	#PRM# Porta ant.	Lato:	SX
Componente:	Porta post. 04/20>	Lato:	SX
Componente:	Paraurti post. P/sens.parch. primer	Lato:	
Componente:	Scomposizione paraurti	Lato:	
Componente:	Parafango post.	Lato:	DX
Componente:	#PRM# Porta ant.	Lato:	DX

**LEGENDA DESCRIZIONI**
*D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza*
**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura