

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  België
Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken: (chassisnr: WAUZZZGA7NA004805)



AUDI Q2 35 TFSI BUSINESS ED. S-TRONIC AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Km-stand	151397 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	0 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5	Wielbasis	cm
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	31-08-2021	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	137 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓

Hoofdsleutel
- ✓

Reservesleutel
- ✓

Bandenreparatieset
- ✓

Instructieboekje
- ✓

Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓

Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Winter	Continental	215/60 R16
RV	5 mm	Winter	Continental	215/60 R16
LA	6 mm	Winter	Continental	215/60 R16
RA	6 mm	Winter	Continental	215/60 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Stenslag en krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Dakrand links
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukjes en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Pitjes
Gegeven oplossing:
Opvullen



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Spiegelkap rechts
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.