



Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 75pk Comfort Achterklep, jul-21, 190.533 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	WV1ZZZSKZMX052716
Eerste toelating	20-07-2021
Eerste afgifte NL	20-07-2021
Europese typegoedkeuring	e4*2018/858*00029*03
Afgelezen tellerstand	190.533 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Nee
Brandstof	Diesel
Cil / Motorinhoud	4 / 1968
Gewicht	1397 kg
Deuren	5
Vermogen	55 kW
Emissiecode / Energielabel	6
Wielbasis	276
Laadruimte	
Laadvermogen	823
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	
Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Grijs kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

	Adaptieve stuurbekrachtiging		Centrale vergrendeling afstandsbediening		Schuifdeur rechts
	Airconditioning handbediend		Cruisecontrol		Startonderbreking
	Anti blokkeer systeem		Elektrisch Stability Program		Tussenwand met ruit
	Audio installatie		Elektrische ramen voor		Vloerplaat
	Automatisch dimmende binnenspiegel		Lat om lat betimmering / zijbeplating		Warmtewerend glas
	Bluetooth telefoonvoorbereiding		Parkeersensoren achter		

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Airco
- Armsteun voor
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elektr. verst.
- Connected services
- Cruise control
- Dimlichten aut.
- ESP
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Passagiersairbag
- Start/stop systeem
- Stoel best. hoogte verst.
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Vervolgbotsing preventie
- Volledig tussenschot
- Zijschuifdeur rechts
- Zijwandbekleding laadruim




Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig



APK vervaldatum	20-07-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Banden

Velggrootte	16"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Vredestein	All Season band	4 mm
Rechter voorwiel	Vredestein	All Season band	7 mm
Linker achterwiel	Vredestein	All Season band	4 mm
Rechter achterwiel	Vredestein	All Season band	6 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
1		Storing	defect
2	 	Side bar l	ontzet
3	   	Dorpel l	ontzet
4	  	Linker achterscherm	ontzet
5	 	Bumper v bekleding	kras(sen)
6	  	Rechter achterscherm	ontzet
7	  	Schuifdeur r	ontzet
8	  	Dorpel r	ontzet
9	 	Side bar r	ontzet
10	 	Bumper a bekleding	kras(sen)

11		Koetswerk	Niet origineel
12		Bekl zitting v l	versleten
Opmerkingen Geen opmerkingen			

Aanbieder			