Rapport d'inspection
Examen de restitution



Date d'examen	21/09/2026 00:00	[redacted]	26AK0786
Exécutant	[redacted]	Mandant	[redacted]
Lieu d'examen	TEA Lyon, [redacted] (Rhône)	[redacted]	[redacted]

Véhicule

Type de véhicule	VP		
Dénomination commerciale	Peugeot 2008 (U) 5P (20-)	Finition	
Immatriculation (A)	[redacted]	VIN (E)	[redacted]
Date de MEC (B)	31/05/2023	Energie (P3)	ESSENCE
Carrosserie (J3)	BREAK	Genre (J1)	VP
Motorisation	1.2 PTEC - 130 CV	Puissance (cv fiscaux) (P6)	7
Boite de vitesse		Nombre de places assises (S1)	5
Couleur	GRIS	Type de peinture	Métal Vernis
Kilométrage	33 964 KM	Nature de la mesure	Compteur
Niveau de carburant		Échéance contrôle Technique	

Commentaires de l'expert

Rapport estimatif sous les réserves d'usage sans présumer de l'état des organes non accessibles sans démontage, de l'évolution des désordres avant que les travaux n'interviennent.

Conclusions (Montants exprimés en euros)

Pièces de rechange	MO	Montant Peinture	Forfait
0,00 €	225,00 €	1 260,00 €	664,03 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	225,00 €	1 260,00 €	664,03 €

Total M.O.	225,00 €
Total pièce(s)	0,00 €
Total Forfait	664,03 €
Total Peinture	1 260,00 €
Total HT	**2 149,03 €**
Montant TVA	429,81 €
Total TTC	**2 578,84 €**

[redacted]

[redacted]

Rapport d'inspection
Examen de restitution

[redacted]



VIN : [redacted] Immatriculation : [redacted] [redacted] : 26AK0786A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Sculpture restante
AVG	CONTINENTAL	215/60 R17,0		Standard			4,20mm
ARG	CONTINENTAL	215/60 R17,0		Standard			4,40mm
AVD	CONTINENTAL	215/60 R17,0		Standard			4,00mm
ARD	CONTINENTAL	215/60 R17,0		Standard			5,00mm
Secours	*Non Equipée*						

Dommages

[redacted]								Forfait	Total HT
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparation/Peinture	1		1,00	2,00		255,00 €
Arrière	HAYON VITRÉ	Enfoncé	Réparation/Peinture	1		1,00	2,00		255,00 €
Avant	CAPOT	Enfoncé	Réparation/Peinture	1		0,50	2,00		217,50 €
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparation/Peinture	1		0,50	2,00		217,50 €
Avant Droit	JANTE USINÉE 17'	Rayé	Forfait Rép.	1				180,00	180,00 €
Arrière Droit	JANTE USINÉE 17'	Rayé	Forfait Rép.	1				180,00	180,00 €
Avant Droit	EXTENSION D'AILE	Rayé	Échange	1				115,98	115,98 €
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Peinture	1			2,00		180,00 €
Avant Droit	MOULURE DE PARE-CHOCS	Sale	Échange	1				87,74	87,74 €
Arrière	MOULURE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échange	1			0,50	100,31	145,31 €
Arrière Droit	EXTENSION D'AILE	Rayé	Peinture	1			0,50		45,00 €
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Peinture	1			2,00		180,00 €
Arrière Droit	MOULURE DE PORTE	Rayé	Peinture	1			0,50		45,00 €
Droit	RÉTROVISEUR	Rayé	Peinture	1			0,50		45,00 €
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Mémo	1					0,00 €

[redacted]

Rapport d'inspection
Examen de restitution



VIN : [redacted] Immatriculation : [redacted] [redacted] : 26AK0786A0

Catalogue photos (suite)

Photos Commerciales








Photos d'Identification


Plaque d'immatriculation



VIN


Relevé kilométrique

Photos des dommages




null (2)


null (3)


null (4)

[redacted]

Rapport d'inspection
Examen de restitution



VIN : [redacted] Immatriculation : [redacted] [redacted] : 26AK0786A0

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages (suite)



null (5)



null (6)



null (7)



null (8)



null (9)



null (10)



null (11)



null (12)



null (13)



null (14)



null (15)



null (16)



null (17)



null (18)



null (19)



null (20)

[redacted]

Rapport d'inspection
Examen de restitution



VIN : [redacted] Immatriculation : [redacted] [redacted] : 26AK0786A0

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages (suite)



null (21)



null (22)



null (23)



null (24)



null (25)



null (26)



null (27)



null (28)



null (29)



null (30)

[redacted]