

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002462514  
**Besichtigt am:** 26.05.2026 15:03  
**Berichts-Nr:** 10672702  
**FIN:** WVVZZZ3CZNE069870

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                     |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                  |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                             |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / COP                             |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 07.06.2022                             |
| <b>Laufleistung:</b>                | 60.361 km                              |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                              |
| <b>Farbe:</b>                       | Mondsteingrau                          |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Mondsteingrau                          |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad                                 |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                 |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                              |
| <b>Leistung:</b>                    | 147 kW (200 PS)                        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                        |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                        |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                        |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                        |
| <b>Radstand:</b>                    |                                        |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                      |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                      |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                 |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                      |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                      |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                       |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                  |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                      |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 09.2027     |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         | 16.09.2025  |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      | 58.275 km   |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 25.200 KM   |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation  
 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum  
 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung  
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten  
 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten  
 3 Kopfstützen hinten  
 4 Leichtmetallräder "Ancona" 8 J x 17  
 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l  
 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW  
 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF  
 8 Lautsprecher  
 Abgasendrohr hinten (Standard)  
 Abgasnorm EU6 AP  
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung  
 AirStop®-Reifen 225/55 R 17  
 Allradantrieb 4MOTION  
 Alltrack  
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto  
 Aufkleber/Schilder in deutsch  
 Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"  
 Außen-Sound Standard  
 Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch  
 Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend  
 Außenspiegel rechts, konvex  
 Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung  
 Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer  
 Batterie 420A (70Ah)  
 Batterie/Generator Kapazität Standard  
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift  
 Beifahrersitzlehne nicht umklappbar  
 Berganfahr- und Bergabfahrassistent  
 Betriebserlaubnis Nachtrag  
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)  
 Bordwerkzeug und Wagenheber  
 Chromleisten an den Seitenfenstern  
 Dachhimmel in Mistralgrau  
 Dachreling silber eloxiert  
 Dämpfung hinten

Dämpfung vorn  
 Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole  
 Dekoreinlagen "Tracks" für Instrumententafel und Türverkleidungen  
 Digitaler Radioempfang DAB+  
 Diversity-Antenne für FM-Empfang  
 Doppelkupplungsgetriebe DQ381  
 Doppelton-Signalhorn  
 Drehstromgenerator 140 A  
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz  
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze  
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer  
 ECO-Funktion  
 Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich  
 Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn  
 Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl  
 Elektrische Luftzusatzheizung  
 Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion  
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker  
 Entfall Tire Mobility Set  
 Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"  
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion  
 Fahrprofilauswahl  
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen  
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-  
 Federbereich 23 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose  
 Fernentriegelung für Heckklappe  
 Fertigungsablauf Standard  
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend  
 Fußgängererkennung  
 Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar  
 Gepäckraumauskleidung in Textil  
 Gepäckraumboden aufstellbar  
 Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose  
 Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten  
 Innenspiegel automatisch abblendend  
 ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze  
 Kältemittel R1234yf  
 Kategorie 0



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

|                                                                                                                     |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                            | Ohne Anhängervorrichtung                                          |
| Keine Aktionsausführung                                                                                             | Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond                            |
| Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                             | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                |
| Kindersicherung                                                                                                     | Ohne CD/DVD für Navigation                                        |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                      |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser                 | Ohne Differenzialsperre                                           |
| Komfortsitze vorn                                                                                                   | Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                      |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn                                             | Ohne Feuerlöscher                                                 |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                                                             | Ohne Garagentoröffner                                             |
| Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen                                                                            | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                    |
| Ladekantenschutz in Kunststoff                                                                                      | Ohne Head-Up Display                                              |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                                  | Ohne Heckspoiler                                                  |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn                                                                                         | Ohne Individualeinbau                                             |
| LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht                                                                              | Ohne integriertes Mautsystem                                      |
| LED-Rückleuchten                                                                                                    | Ohne Kindersitz                                                   |
| LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht                                                                                   | Ohne Ladedose                                                     |
| Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite                   | Ohne Ladekabel                                                    |
| Leuchtweitenregulierung                                                                                             | Ohne Lichtassistent                                               |
| Linkslenker                                                                                                         | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                 |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar                                           | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                   |
| Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)                                                                        | Ohne Sonnenschutzrollo                                            |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen               | Ohne Sprachsteuerung                                              |
| Motorenstart Standard                                                                                               | Ohne Spurwechselassistent                                         |
| Müdigkeitserkennung                                                                                                 | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                               |
| Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display                                                            | Ohne Überführungsausrüstung                                       |
| Multifunktionskamera                                                                                                | Ohne Uhr                                                          |
| Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Schaltwippen                                                               | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                                     | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)                |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                                     | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne       |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                               | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                          |
| Netztrennwand                                                                                                       | Ohne Zusatz-/Standheizung                                         |
| Nicht Heissland                                                                                                     | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Nicht raucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                                                        | Pedale in Edelstahl gebürstet                                     |
| Normal-Lackierung                                                                                                   | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"  |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)                                | Radio                                                             |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert                                | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz                    |
| Ohne 2. Batterie                                                                                                    | Radstand                                                          |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                                                                                     | Rechtsverkehr                                                     |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                                      | Regensensor                                                       |
|                                                                                                                     | Regionscode " ECE " für Radio                                     |
|                                                                                                                     | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                            |
|                                                                                                                     | Reifenkontrollanzeige                                             |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,  
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-  
Sicherung

Schriftzugsatz "Passat Alltrack"

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und  
höhen-einstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
Rücksitzplätze in Stoff "Alltrack"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe mit Zierleiste in Chrom matt,  
Unterfahrschutz in Edelstahloptik, Chromblenden hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Triebwerkunterschutz

Türverkleidung in Lederoptik

Typprüfstand Deutschland

Variant

Variante " XC "

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhen-einstellbar, ergoComfort-Sitz auf der  
Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder "Stavanger" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x  
17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Pirelli    | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 97 Y | 6,0 mm      |
| Pirelli    | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 97 Y | 6,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 97 Y | 7,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 97 Y | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 4,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 4,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                                 | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung       |
|----|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | Stoßfänger hinten                       | Kratzer              | Instandsetzen + lackieren |
| 2  | Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen                 |
| 3  | Zusätzliche Felge(n)                    | Kratzer              | Optische Wertminderung    |
| 4  | Alufelge vorne rechts                   | Kratzer              | Optische Wertminderung    |
| 5  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)        | Nachweis fehlt       | Ersetzen                  |
| 6  | Außenspiegel Gehäuse links              | Kratzer              | Ersetzen                  |
| 7  | Außenspiegel Gehäuse rechts             | Kratzer              | Ersetzen                  |
| 8  | Außenspiegel Blinker links              | Kratzer              | Ersetzen                  |
| 9  | Außenspiegel Blinker rechts             | Kratzer              | Ersetzen                  |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                        | Ja                                     |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                     |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                     |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                     |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 2.748,54      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 2.748,54      |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZNE069870

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026



## » Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal  
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -  
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne  
linksRäder - Rad montiert vorne  
rechtsRäder - Rad montiert hinten  
linksRäder - Rad montiert hinten  
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar

R17



4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar

R17





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672702  
vom: 26.05.2026

## 5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen

Kommentar

09/27



## 6 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Ersetzen



## 7 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Ersetzen



## 8 - Aussenspiegel Blinker links - Kratzer - Ersetzen



## 9 - Aussenspiegel Blinker rechts - Kratzer - Ersetzen

