

[DLM Marcq-en-Baroeul - Marcq]

Inspection réalisée le 26/05/2026


Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales ^

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche



Photo du coffre



Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant



Caractéristiques

Véhicule ^

Double de
clé

Sans défauts

Photo des clés du véhicule



Kilométrage

75353

Photo du kilométrage au tableau de bord



Voyant au
tableau de
bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssi...

VR3FBYHZLNY509466

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques ^

Marque

PEUGEOT

Modèle

308

Date de première immatriculation (B)

28/02/2022

vitesses

Documents ^

Certificat d'immatriculation	Non présenté(e)	Pochette porte documents	Présent(e)	Carnet d'entretien	Présent(e)
Manuel d'utilisateur	Présent(e)				

Extérieur

Soubassements ^

Protection sous moteur	Sans défauts	Soubassement du véhicule	Sans défauts
------------------------	--------------	--------------------------	--------------

Avant ^

État du spoiler de pare-choc avant	Sans défauts	État du pare-chocs avant	Défaut(s) apparent(s)	État de la grille de pare-choc	Sans défauts
------------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------



🚗 Griffe / Rayé

🚗 Peindre

État de la plaque d'immatriculation avant	Sans défauts	Radar avant	Sans défauts	Caméra avant	Sans défauts
État de la calandre	Sans défauts	État des optiques avant droite	Sans défauts	État des optiques avant gauche	Sans défauts
État du feu antibrouillard avant droit	Sans défauts	État du feu antibrouillard avant gauche	Sans défauts	État du capot	Sans défauts
État du pare-brise	Sans défauts	État des essuie-glaces avant	Sans défauts	Montant de pare-brise	Sans défauts

Droite ^

Aile avant droite

Défait(s)
apparent(s)



🚗 Griffe / Rayé

État de la moulure d'aile avant droite

Sans défauts

État de la porte avant droite

Défait(s)
apparent(s)



État de la poignée de porte avant droite

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé

Peindre

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

État de la porte coulissante droite

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte

Baguette latérale

Sans défauts

Bas de



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts

Arrière ^

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Défaut(s) apparent(s)

Coin de pare-chocs arrière gauche

Sans défauts



Cassé

Remplacer

Coin de pare-chocs arrière droit

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Sans défauts

porte du
coffre


Poignée de porte arrière	Sans défauts	Caméra de recul	Sans défauts	Optique arrière gauche	Sans défauts
Optique arrière droite	Sans défauts	État de la lunette arrière	Sans défauts	Vitre de porte arrière	Sans défauts
Feu stop	Sans défauts	Joint de coffre	Sans défauts	Joint de porte arrière	Sans défauts
Benne	Sans défauts				

Gauche ^

État de la moulure d'aile arrière gauche	Sans défauts	Aile arrière gauche	Sans défauts	Bas de caisse côté gauche	Sans défauts
Baguette latérale gauche	Sans défauts	Joint de porte arrière gauche	Sans défauts	Panneau arrière gauche	Sans défauts
État de la vitre de porte arrière gauche	Sans défauts	État de la poignée de porte arrière gauche	Sans défauts	État de la porte coulissante gauche	Sans défauts

porte
arrière
gauche

apparent(s)



Griffe / Rayé

Peindre

porte
avant
gauche

apparent(s)



Trou

Remplacer

porte
avant
gauche

Sans défauts

État du
rétroviseur
côté
gauche

Sans défauts

État de la
poignée
de porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
moulure
d'aile
avant
gauche

Sans défauts

Aile avant
gauche

Sans défauts

Toit & autres ^

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans
défauts

Élément de
carrosserie

Sans
défauts

État du
toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de
toit

Sans défauts

Trappe à
carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global ^

Type de jante

Jantes alu biton

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche ^

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

≥4mm

État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

défaut jante biton polychrome

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé

Réparer

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite ^



l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure
pneu avant droit

≥4mm

État du
pneu
avant droit

Sans défauts

État
de la
jante
avant
droite

défaut jante biton
polychrome

Enjoliveur
avant droit

Sans défauts



Griffe / Rayé

Réparer

Pare boue
avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite ^

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de
l'usure du pneu arrière
droit



Niveau d'usure
pneu arrière
droit

≥4mm

État du
pneu
arrière
droit

Sans défauts

État
de la
jante

défaut jante biton
polychrome

Enjoliveur
arrière
droit

Sans défauts



Griffe / Rayé

Réparer

Pare boue
arrière
droit

Sans défauts

Roue arrière gauche ^

Photo roue arrière gauche



État du
pneu
arrière
gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de
l'usure du pneu arrière
gauche



Niveau d'usure
pneu arrière
gauche

≥4mm

État de
la jante
arrière
gauche

défaut jante
biton
polychrome

Enjoliveur
arrière
gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé

Réparer

gauche

Roue de secours ^

Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours



Roue de secours

Sans défauts

Cric

Sans défauts

Intérieur

Equipements intérieur ^

Vitres électriques

Toutes vitres électriques

Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)

Climatisation

Climatisation automatique

GPS

Présent(e) et fonctionnel(le)

Photo du GPS navigation en marche



Régulateur/limiteur de vitesse

Non vérifiable

Système d'aide au stationnement

Caméra arrière

Photo du système d'aide au stationnement

Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)



Toit ouvrant	Non équipé(e)	Sièges à réglage électrique	Non équipé(e)	Sièges chauffants	Non équipé(e)
Sellerie	tissus cuir				

Intérieur avant ^

Habitacle	Sans défauts	État du volant	Sans défauts	État du tableau d'instruments	Sans défauts
État du rétroviseur central	Sans défauts	État du siège AVANT GAUCHE	Sans défauts	État du siège AVANT DROITE	Sans défauts
Ceinture	Sans défauts	Tapis	Sans défauts	Plafonnier	Sans défauts
Tableau de bord	Sans défauts	Comodo	Sans défauts	Ecran central	Sans défauts
Boîte à gants	Sans défauts	Allume cigare	Sans défauts	Élément d'habitacle	Sans défauts

Intérieur arrière ^

Moquette	Sans défauts	État du ciel de toit	Sans défauts	Plancher de coffre	Sans défauts
----------	--------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

sièges
arrière

Sans défauts

Coffre ^

État du
coffre

Sans défauts

Cache-
bagage

Sans défauts

Câble de recharge
domestique

0

Câble de recharge
rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur ^

Photo du compartiment
moteur



Niveau
d'huile

Sans défauts

Insonorisant
capot
moteur

Sans
défauts

Fuites
apparentes

Sans
défauts

Autres fluides
(Liquide
refroidissement,
frein, Direction
assistées, etc)

Sans
défauts

Sonorité,
fumée

Sans défauts