

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0629NHJ / WBY51GM0805451586 / 5451586

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.574

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ MANUAL PROPIETARIO

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0629NHJ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	12/06/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	falta llave telemando vh equipa cable de carga rápida		

Daños no valorables:

0629NHJ COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO							
0629NHJ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE	
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €	
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €	
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €	
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	9,70	10,00	8,73 €	
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €	
6. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	370,21	10,00	333,18 €	
7. Neumático dl iz	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	197,09	10,00	195,09 €	
8. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	197,09	10,00	195,09 €	
9. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	0.75 h.	3,18	0,00		92,88 €	
10. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.75 h.	3,18	0,00		70,55 €	
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		77,82 €	
12. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.16 h.		0,00	0,00		44,66 €	
13. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35 €	
14. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €	
15. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €	
16. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.80 h.		4.42 h.	18,72	0,00		219,69 €	
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.33 h.	9,87	0,00		111,12 €	
18. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
19. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
21. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
22. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €	
23. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €	
24. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €	
25. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €	
26. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €	

0629NHJ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
27. Aleta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
28. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
29. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
30. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2802,301 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0629NHJ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,99 h.	384,61 €
Total material pintura	-	50,16 €
Total Mano de Obra Pintura	11,84 h.	455,82 €
Total Recambios	-	1241,74 €
Descuento recambios aplicado	-	382,24 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	670,00 €















88%

9:54



Valores desde indiv.

1.9 kWh/h



Total 15574 km → 15563.2 km



P

Puerta abierta.

READY

372 km

↩
MEDIA
TEL
NAV



- ⚠ Capó abierto.
- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Tapa del maletero abierta.
- ⚠ Nivel de líquido de lavado muy bajo.
- i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.











WBV51GM0805451586









NAV
TEL
MEDIA

9:57

CAD-100

🔔

📶

🔋

🔍 Búsqueda

📍

🏠

⌂

⚙️

LOW

+

-

LOW

+

-

+20.0 °C
377 km



km/h

0



Puerta abierta.



DUNLOP

e-PRIMACY

inch/mm
3.56
OFF ON ZERO



OFF ON

5.25

inch/mm

ZERO



inch/mm

5.19

ZERO

OFF ON



























0629 NHJ





0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE









Manheim
COX AUTOMOTIVE













Manheim
COX AUTOMOTIVE







61 R 54

1.85

1.85





MADE IN GERMANY

Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm





