Afdrukken

MACADAM








Volvo XC 40: 2BDW408

Onderstelnummer:	**YV1XZBWVFN2689615**	Versie:	
1ste ingebruikname:	**15/10/2021**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**141237**	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Zwart**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**2203**
Brandstof:	**Hybride Benzine**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		
Inschrijvingsbewijs deel Home	**Nee**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Parkeersensoren vooraan	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan	
Stuur multifunctioneel		Type trekhaak	**Geen trekhaak**
Verwarmde zetels V			
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**		
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**		
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding stof**		
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	**235/55/18/100 V**			
	V L	**Michelin: 2 mm**	V R	**Michelin: 2 mm**
	A L	**Michelin: 4 mm**	A R	**Michelin: 4 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**2.0**
Bandenprofieldiepte V R	**2.0**
Bandenprofieldiepte A L	**4.0**
Bandenprofieldiepte A R	**4.0**
Bandenmaat V L	**235/55 R 18 100 V**
Bandemaat V R	**235/55 R 18 100 V**
Bandenmaat A L	**235/55 R 18 100 V**
Bandenmaat A R	**235/55 R 18 100 V**
Type band V L	**Zomer**
Type band V R	**Zomer**
Type band A L	**Zomer**
Type band A R	**Winter**
Bandenmerk VL	**261**
Bandenmerk V R	**261**
Bandenmerk A L	**261**
Bandenmerk A R	**261**

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	**0**
Aantal laadkabels (snelladen)	**1**

Totale kosten excl. BTW	**1319,82**
Interieur, Versleten, Aanvaardbaar	**0,00**





Interieur, Vuil, Reinigen	175,04











Interieur, Geur, Ozonbehandeling	213,64




Motorkap, Chemische schade, 67 - Polijsten	0,00




Velg alu V L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21








Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Kofferafdekking, Ontbreekt, Aanvaardbaar	0,00



Deksel / Klep koffer, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	95,47





Achterruit, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00





Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Sierlijst zijw A R, Deuk(en) en kras(sen), E - Vervangen	96,51




Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	534,95





Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Koetswerk, Niet origineel, Ontletteren	0,00

