


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	W0VZCYHZ4 R6050478	Erstzulassung	28.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	38 479 km
Modell	GRANDLAND 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile	
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Nothilfekit Reserverad	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen	
Goodyear 225/55/18 V Ganzjahresreifen 4.0 mm	Goodyear 225/55/18 V Ganzjahresreifen 4.0 mm
Goodyear 225/55/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm	Goodyear 225/55/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1

Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	5,40	Teilekosten	1.057,44€
Position	Hinten	Reparaturkosten	756,00€	Nettokosten	1.888,60€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
		Pauschale	-		

2		Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	56,30€
				Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,67€
		Position	Hinten	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
3		Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	71,40€
				Reparaturkosten	-	Nettokosten	64,26€
		Position	Hinten	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
5		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	-	Teilekosten	113,19€
				Reparaturkosten	-	Nettokosten	113,19€
		Position	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung		Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	591,64€
				Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	620,68€
		Position	Hinten	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
7		Bauteil	Diffusor	Reparaturzeit	1,10	Teilekosten	155,18€
				Reparaturkosten	154,00€	Nettokosten	278,26€
		Position	Hinten	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
9		Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	155,18€
				Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	233,26€
		Position	Hinten Rechts	Lackierungszeit	0,60		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	90,00€		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
10		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
				Reparaturkosten	-	Nettokosten	135,00€
		Position	Hinten Rechts	Lackierungszeit	1,00		
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungskosten	150,00€		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
11		Bauteil	Ganzjahresreifen 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	120,00€
				Reparaturkosten	-	Nettokosten	120,00€
		Position	Hinten Rechts	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		

12



Bauteil

Alufelge 18"

Reparaturzeit

0,50

Position

Hinten Rechts

Reparaturkosten

70,00€

Beschreibung

Kratzer

Lackierungszeit

0,80

Anmerkungen

-

Lackierungskosten

120,00€

Pauschale

190,00€

Teilekosten

-

Nettokosten

190,00€

● ●

13



Bauteil

Alufelge 18"

Reparaturzeit

0,30

Position

Hinten Links

Reparaturkosten

42,00€

Beschreibung

Kratzer

Lackierungszeit

0,80

Anmerkungen

-

Lackierungskosten

120,00€

Pauschale

162,00€

Teilekosten

-

Nettokosten

162,00€

● ● ●

14



Bauteil

Ganzjahresreifen 18"

Reparaturzeit

-

Position

Hinten Links

Reparaturkosten

-

Beschreibung

Gebrochen

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

-

Lackierungskosten

-

Pauschale

-

Teilekosten

120,00€

Nettokosten

120,00€

● ● ●

16



Bauteil

Kennzeichenleuchte

Reparaturzeit

-

Position

Hinten Rechts

Reparaturkosten

-

Beschreibung

Gebrochen

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

-

Lackierungskosten

-

Pauschale

-

Teilekosten

20,70€

Nettokosten

20,70€

● ●

17



Bauteil

Kennzeichenleuchte

Reparaturzeit

-

Position

Hinten Links

Reparaturkosten

-

Beschreibung

Gebrochen

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

-

Lackierungskosten

-

Pauschale

-

Teilekosten

20,70€

Nettokosten

20,70€

● ●

18



Bauteil

Dachholm

Reparaturzeit

1,50

Position

Vorne Rechts

Reparaturkosten

210,00€

Beschreibung

Delle

Lackierungszeit

0,90

Anmerkungen

-

Lackierungskosten

135,00€

Pauschale

-

Teilekosten


-

Nettokosten

310,50€

● ● ● ● ● ●

19



Bauteil

Außenspiegelgehäuse

Reparaturzeit

-

Position

Vorne Rechts

Reparaturkosten

-

Beschreibung

Gebrochen

Lackierungszeit

0,30

Anmerkungen

-

Lackierungskosten

45,00€

Pauschale

-

Teilekosten

60,00€

Nettokosten

94,50€

● ● ●

20



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	3,40	Teilekosten	838,93€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	476,00€	Nettokosten	1.426,44€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	270,00€		
		Pauschale	-		

21



Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	84,46€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	157,01€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	0,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
		Pauschale	-		

22



Bauteil	Ganzjahresreifen 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	120,00€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	120,00€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

23



Bauteil	Alufelge 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	228,81€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	243,73€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

24



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,90	Teilekosten	350,42€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	266,00€	Nettokosten	676,28€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	0,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
		Pauschale	-		

25



Bauteil	Türzierleiste	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	242,14€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	268,33€
Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

26



Bauteil	Türzierleiste	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	242,14€
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	268,33€
Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

27



Bauteil	Alufelge 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	228,81€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	243,73€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

28



Bauteil	Ganzjahresreifen 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	120,00€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	120,00€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

29



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	294,30€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
		Pauschale	-		

30



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	182,00€	Nettokosten	298,80€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	-		

31



Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	93,60€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
		Pauschale	-		

32



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	375,30€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	375,00€		
		Pauschale	-		

33



Bauteil	LED Frontscheinwerfer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	1.790,47€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	1.832,47€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

34



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	612,17€
Position	Vorne	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	748,05€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	0,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
		Pauschale	-		

35		Bauteil	Kühlergrill	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	313,22€
		Position	Unten	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	357,50€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
36		Bauteil	Kühlergrill	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	167,27€
		Position	Oben	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	276,54€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
37		Bauteil	Logo auf Kühlergrill	Reparaturzeit	-	Teilekosten	43,91€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	39,52€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
40		Bauteil	Querträger	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	226,33€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	228,90€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

4		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Kontrollleuchte	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	126,00€
		Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	140,00€		
15		Bauteil	Kamera	Reparaturzeit	-	Teilekosten	248,67€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	223,80€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

38		Bauteil	Abstandsregler	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	339,63€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	318,27€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
39		Bauteil	Schlossträger	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	395,96€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	381,56€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
41		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	175,50€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

Fzg. Verschmutzt und nicht Fahrbereit
Weitere bzw. Verdeckte Schäden möglich