

Suzuki

VIN: JSAZCEDS200117001



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	24/07/2024	51444 km
Farbe	Jahr	Polster
Blau	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-
Fahrzeugtyp		
PKW		


Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : R / Reifenmarke : NOKIAN / Breite : 175 mm / Höhe : 65 / Felgen-/Reifendurchmesser : 15 " / Saison : Winter	Nicht konform	Ersetzen

002	Radkappe / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 15 "	Kratzer	Akzeptabel
			
003	Radkappe / Hinten Links Felgen-/Reifendurchmesser : 15 "	Kratzer	Akzeptabel
			
004	Radkappe / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 15 "	Kratzer	Akzeptabel
			
005	Reifen / Vorne Rechts Geschwindigkeitsindex : R / Reifenmarke : NOKIAN / Breite : 175 mm / Höhe : 65 / Felgen-/Reifendurchmesser : 15 " / Saison : Winter	Nicht konform	Ersetzen
			
006	Radkappe / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 15 "	Kratzer	Akzeptabel
			
007	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
008	Stoßfängergrill / Vorne	Gebrochen	Ersetzen



009 Scheinwerfer / Vorne Rechts

Gebrochen

Ersetzen



010 Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Ersetzen



011 Kotflügel / Vorne Links

Delle

Akzeptabel

012 Außenspiegelkappe / Links

Kratzer

Lackieren



013 Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel

014 Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



015 Tür / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Abschlepphaken

☐ Ersatzrad

☒ Füllflasche Nothilfekit

☐ Laderaumabdeckung

☒ Serviceheft

☒ Warndreieck
- ☒ Bedienungsanleitung

☐ Ersatzschlüssel

☒ Hutablage

☐ Reifenreparatur-Kit komplett

☐ Tasche für das Ladekabel

☐ Werkzeugsatz
- ☒ Bordmappe

☒ Erste-Hilfe-Kit

☒ Kompressor Nothilfe

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	NOKIAN	175 / 65 / 15 / Winter	3.5 mm
Vorne Rechts	NOKIAN	175 / 65 / 15 / Winter	2.8 mm
Hinten Links	NOKIAN	175 / 65 / 15 / Winter	6.5 mm
Hinten Rechts	NOKIAN	175 / 65 / 15 / Winter	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum




Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Abschlepphaken



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Radkappe / Vorne Links / Kratzer



Radkappe / Hinten Links / Kratzer



Radkappe / Hinten Rechts / Kratzer



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Radkappe / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen




Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle




Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle