

07.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi 5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	A -MM 1088	Fahrgestell-Nummer:	W1K2132161A907201
Vertrags-Nummer:	80222073	Erstzulassung:	16.02.2021
Internes KZ:	14844758	Kilometer-Stand:	148169
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi 5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Mojavesilber Metallic Polsterung: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser DINAM Typ:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 51.970,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18" AMG LM-Räder im 5-Speichen-Design, titangrau lackiert und glanzgedreht mit 245/45 R 18 auf 8,0J	0,00
AMG Line Exterieur	2.600,00
AMG Line Interieur	2.020,00
AVANTGARDE Interieur	1.320,00
AVANTGARDE Interieur Entfall	-1.320,00
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	0,00
Ambientebeleuchtung (mit 64 Farben und 3 Farbzonen)	0,00
Analoguhr	0,00
Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung, elektrisch schwenkbar	960,00
Burmester® Surround-Soundsystem	850,00
Business-Paket	2.700,00
Innenhimmel Stoff schwarz	0,00
Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO	0,00
Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte	0,00
Konnektivitäts-Paket Navigation	0,00
Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l (E 300 e & E 300 de: 60 l)	0,00
Lackierung Metallic	870,00
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen Typ 2 (Mode 3), 5m, glatt	0,00
Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser DINAMICA schwarz	0,00
MBUX Augmented Reality für Navigation	0,00
MBUX High-End Paket	0,00
MULTIBEAM LED	1.300,00
Mojavesilber Metallic	0,00
Night-Paket	750,00
Panorama-Schiebedach	1.770,00
Park-Paket mit Rückfahrkamera	0,00
Public-Charging Paket	330,00
Remote und Charging Services Plus	0,00
Sitzheizung vorne	0,00
Sitzkomfort-Paket	0,00
Smartphone Integration bestehend aus Apple CarPlay und Android Auto	0,00
Spiegel-Paket	550,00
TIREFIT mit Reifenfüllkompressor	50,00
URBAN GUARD Fahrzeugschutz	470,00
USB-Ladesteckdose im Fond (2-fach)	45,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Vorrüstung für Car Sharing	0,00
Widescreen Cockpit	0,00
Zierelemente Metallstruktur	450,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 67.685,00**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 80.545,15**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	225 / 306	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	51
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,0000
Leergewicht (kg):	2145	zul. Gewicht (kg):	2820

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 80222073
Amtliches Kennzeichen: A -MM 1088
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 80222073
Amtliches Kennzeichen: A -MM 1088
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
10.02.2022	21490	Inspektion und Wartung
10.02.2022	21490	Inspektion und Wartung
10.02.2022	21490	Inspektion und Wartung
10.02.2022	21490	Inspektion und Wartung
10.02.2022	21490	Inspektion und Wartung
10.02.2022	21490	Inspektion und Wartung
15.02.2022	21490	Inspektion und Wartung
13.01.2023	49791	Bremsflüssigkeitswechsel
13.01.2023	49791	Inspektion und Wartung
13.01.2023	49791	Wartungszusatzumfänge
31.08.2023	71950	Wartungszusatzumfänge
31.08.2023	71950	Inspektion und Wartung
02.05.2024	85655	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
02.05.2024	85655	TÜV/AU (MwSt-frei)
21.08.2024	96028	Inspektion und Wartung
21.08.2024	96028	Wartungszusatzumfänge
22.08.2025	122892	Bremsflüssigkeitswechsel
22.08.2025	122892	Wartungszusatzumfänge
22.08.2025	122892	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Hunnenstr. 34, 86343 Königsbrunn



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Königsbrunn
Hunnenstr. 34
86343 Königsbrunn
Telefon 08231 / 6029-0
Fax 08231 / 6029-29
E-Mail
koenigsbrunn.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Patrick Zöpf
Tel. direkt 0821 74892-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

A MM1088

FIN

W1K2132161A907201

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885

Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
24.06.2026, per Mail.

26.06.2026, durch Herrn Patrick Zöpf bei Fahrzeugtechnik Aretsried GmbH, Zollerstr.
7, 86850 Fischach ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

26.06.2026
Vertragsnummer 80222073
Auftragsnummer 31209944
Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-3.894,00 EUR
-3.272,29 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-2.734,00 EUR
-2.297,50 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 151 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.02.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	E 300 de T 9G-TRONIC AMG Line
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2132161A907201
Achsen / anetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2939
zul. Gesamtmasse	2820 kg	HSN / TSN	2222 / AEN
Schlüssel-Nr.	10388202	Km-Stand abgelesen	148058
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	143
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	MOJAVESILVER / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S/O	4 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S/O	4 mm
2 links	275 / 40 R 18 103 Y	Michelin / Pilot Sport 5 RG	S/O	7 mm
rechts	275 / 40 R 18 103 Y	Michelin / Pilot Sport 5 RG	S/O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfällen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, ATTENTION ASSIST, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Kniebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung Premium mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-PACK

Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fahrwerk: Luftfederung an der Hinterachse mit Niveauregulierung, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff schwarz, Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO, KEYLESS-START, Klima: Vorklimatisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa Schwarz, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AMG Line Exterieur, Paket: Ablage (für Plug-in-Hybrid), Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Sportsitze vorne, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Steckdose: 12-V-Steckdose im Laderaum, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
916	Kraftstofftank mit größerem Volumen 60 l
	Lackierung: Metallic
B33	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt
P35	MULTIBEAM LED
DB3	Paket: Business
DN2	Paket: MBUX High-End Paket
P55	Paket: Night für AMG Line Exterieur
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
DAP	Paket: Public-Charging
P49	Paket: Spiegel
P54	Paket: URBAN GUARD Fahrzeugschutz
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
RSK	Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, hochglanzschwarz lack.
218	Rückfahrkamera
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung
873	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
U82	Steckdose: 2 USB-Anschlüsse im Fond mit Ladefunktion
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
840	Verglasung: Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule
H64	Zierelemente Metallstruktur

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 22.08.2025 bei Kilometerstand 122.892
bis Wartung verbleiben:	0 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechn.		Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Ladeklappe verkratzt, polieren (Bild 9)	42,02	50	100	-42,02	-50
2. Stoßfänger hinten Kratzer, smart repair (Bild 10)	168,07	200	100	-168,07	-200
3. Service BD fällig, erneuern	672,27	800	100	-672,27	-800
4. Heckklappeninnenverkleidung verschrammt, erneuern (Bild 8)	238,66	284	100	-238,66	-284
5. Heckklappe Beklebung entfernen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 11)	42,02	50	100	-42,02	-50
6. Türe vorne rechts Delle mit Lackabplatzer, instandsetzen (Bild 14, 15)	765,55	911	45	-344,54	-410
7. Stoßfänger hinten Mitte Kratzer, smart repair (Bild 16)	168,07	200	100	-168,07	-200
8. Stoßfänger vorne mehrfach verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19)	1.007,56	1.199	45	-453,78	-540
9. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	3.272,29	3.894		-2.297,50	-2.734

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts verschrammt, (Bild 12)
Felge hinten rechts verschrammt, (Bild 13)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Patrick Zöpf

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Heckklappeninnenverkleidung verschrammt



Bild 9 : Ladeklappe verkratzt



Bild 10 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 11 : Heckklappe Beklebung entfernen



Bild 12 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 13 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 14 : Türe vorne rechts Delle mit Lackabplatzer



Bild 15 : Türe vorne rechts Delle mit Lackabplatzer



Bild 16 : Stoßfänger hinten Mitte Kratzer



Bild 17 : Stoßfänger vorne mehrfach verschrammt



Bild 18 : Stoßfänger vorne mehrfach verschrammt



Bild 19 : Stoßfänger vorne mehrfach verschrammt