INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1276NKS / WBA21EF0505573079 / 5573079

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.177

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	No controlado
Revisión:	No controlado		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1276NKS | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
DI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
TI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	06/10/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR

Daños no valorables:

1276NKS | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

1276NKS | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

1276NKS | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Neumático tr dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	146,00	10,00	150,65
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32
3. Moldura paragolpes tr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.91 h.	0.58 h.	2,46	0,00		59,82
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.92 h.	3,90	0,00		39,32
5. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado	-			2.92 h.	12,37	0,00		124,79
6. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00
7. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00
8. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00
9. Puerta dl iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00
TOTAL INSPECCIÓN							**(IVA no incluido)**		**761,90**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1276NKS | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,07 h.	118,19
Total material pintura	-	24,02
Total Mano de Obra Pintura	5,67 h.	218,29
Total Recambios	-	131,40
Descuento recambios aplicado	-	14,60
Total Faltantes	-	0,00
Total Smart Repair	-	270,00

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E
1276 NKS


1276 NKS


1276 NKS
X1


1276 NKS
X1



MEDIA

TEL

NAV

252 km

0 1

11:15

OFF

Total 20177 km

Side lights on.

+68 °F

--- km

0 1

MEDIA

TEL

NAV

CHECK-CONTROL

COPE 11:15

⚠ Puerta abierta.

⚠ Nivel de líquido de lavado muy bajo.

- 71° + - 71° +


CHECK-CONTROL
Puerta abierta.
Puerta abierta.
Nivel de líquido de lavado muy bajo.
71°F
71°F


CHECK-CONTROL
COPE
11:16
Puerto abierto.
Puerto abierto.
Nivel de líquido de lavado muy bajo.
MEDIA
TEL
NAV
MAX
REAR
VOL






BMW

WBA2EF0505573079


BMW LED


Mis destinos
Búsqueda
COPE
11:17
MEDIA
TEL
NAV
71°
71°
Puerta abierta.


inch/mm
6.54
OFF
ON
ZERO


Pilot Sport Cup 2
Pilot Sport S1evo3
6.33




ZERO
ON
OFF
069
inch/mm








BMW


Sieva
BMW








Manheim
CCN AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive

Manheim
CDN AUTOMOTIVE